

**Betriebsanleitung**

P/N 3300803, Rev. C

November 2003

# Micro Motion® Serie 3000

Installationsanleitung





# **Micro Motion®**

## **Serie 3000**

### **Installationsanleitung**

Technische Unterstützung erhalten Sie Online durch unsere Software Expert<sub>2</sub>™ unter [www.expert2.com](http://www.expert2.com).

Ebenso steht Ihnen der Micro Motion Kundenservice unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung:

- Innerhalb Deutschlands: 0800 - 182 5347 (gebührenfrei)
- Ausserhalb Deutschlands: +31 - 318 - 495 610
- U.S.A.: 1-800-522-MASS, (1-800-522-6277)
- Kanada und Lateinamerika: (303) 530-8400
- Asien: (65) 6770-8155

©2003, Micro Motion, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Micro Motion ist eine eingetragene Marke von Micro Motion, Inc. Das Micro Motion und das Emerson Logo sind Marken von Emerson Electric Co. Alle anderen Marken sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer.



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>1</b>
1.1	Über dieses Handbuch	1
	Kapitel	1
	Anhänge	1
1.2	Symbole	2
<b>2</b>	<b>Modell 3300 bzw. 3500 Schalttafelmontage</b>	<b>3</b>
2.1	Über dieses Kapitel	3
2.2	Ex-Schutz	3
2.3	Vorgehensweise bei der Installation	4
	Montagesatz für den Schalttafeleinbau	4
Schritt 1	Montageort festlegen	5
Schritt 2	Schalttafeleinbau	8
Schritt 3	Spannungsversorgung	9
Schritt 4	Ein- und Ausgangsverdrahtung	11
	Steckverbinder mit Schraubklemmen	11
	E/A-Kabel	12
Schritt 5	Anschluss von Modell 3500 zur Sensor	13
<b>3</b>	<b>Modell 3300 bzw. 3500 Einbau in</b>	
	<b>DIN-Baugruppenträger</b>	<b>15</b>
3.1	Über dieses Kapitel	15
3.2	Ex-Schutz	15
3.3	Vorgehensweise bei der Installation in einem	
	Baugruppenträger	16
	Montagesatz	16
Schritt 1	Einbauort und Ausrichtung	18
	Abmessungen	18
	Richtlinien zum Einbauort	18
Schritt 2	Einbau von Führungsschienen und Steckverbindern	20
	Führungsschienen	20
	Steckverbinder	20
Schritt 3	Einbau in Baugruppenträger	21
Schritt 4	Spannungsversorgung	22
Schritt 5	Ein- und Ausgangsverdrahtung	23
Schritt 6	Anschluss von Modell 3500 an den Sensor	23

<b>4</b>	<b>Modell 3350 bzw. 3700 Installation</b>	<b>25</b>
4.1	Über dieses Kapitel	25
4.2	Vorgehensweise bei der Installation	25
	Montagesatz	25
Schritt 1	Einbauort und Ausrichtung	26
	Ex-Schutz	26
	Kabellänge	26
	Lesbarkeit der Hinweisschilder	26
	Temperatur, Feuchtigkeit und Vibrationen	27
	Ausrichtung	27
	Verriegelung	28
	CENELEC Zone 1-Zulassung	28
Schritt 2	Display ausrichten	30
Schritt 3	Montage des Modells 3350 bzw. 3700	32
	Montage an Wänden oder anderen ebenen Flächen	32
	Montage an Instrumententrägern	32
Schritt 4	Spannungsversorgung	33
Schritt 5	Ein- und Ausgangsverdrahtung	35
Schritt 6	Anschluss von Modell 3700 zur Sensor	35
<b>5</b>	<b>Anschluss des Transmitters an den Sensor</b>	<b>37</b>
5.1	Über dieses Kapitel	37
5.2	Kabeltypen	38
5.3	Vorbereitung von Kabeln und Kabelschutzrohren	38
	Richtlinien für Kabelverschraubungen	38
	Richtlinien für Kabelschutzrohre	38
5.4	Sensorverdrahtung	41
5.5	Verdrahtung der Auswerteelektronik	42
	Schraubanschlüsse oder Lötflächen	42
	E/A-Kabel	42
<b>6</b>	<b>Installation der Ausgangsrelais</b>	<b>49</b>
6.1	Über diese Kapitel	49
	Spezifikationen für Relais von Fremdherstellern	49
	CENELEC hazardous area installations	49
	Software-Konfiguration	50
6.2	Installation der von Micro Motion gelieferten Halbleiterrelais	51
Schritt 1	Relaisblock befestigen	52
Schritt 2	Relais verdrahten	53
Schritt 3	Relais an anzusteuernde Geräte anschliessen	55
6.3	Anschluss von Relais von Fremdherstellern	57
Schritt 1	Relais verdrahten	58
Schritt 2	Relais an anzusteuernde Geräte anschliessen	60
6.4	Konfigurierung der Binärausgänge	61

<b>7</b>	<b>Druckereinrichtung</b>	<b>63</b>
7.1	Über dieses Kapitel	63
Schritt 1	Verdrahtung zum seriellen Konverter	63
	Bestellung oder Spezifizierung des seriellen Konverters	63
	Verdrahtungsanschlüsse	63
Schritt 2	Konfigurieren der Druckerdaten	67
	Kopf- und Fußzeilen	67
	Weitere Parameter für die Druckereinstellung	68
	Etiketten für Gewicht und Messungen	68
Schritt 3	Druckertest durchführen	69
<b>8</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>71</b>
8.1	Inbetriebnahme	71
	Das 'Person Process Interface'	71
	'Sicherheit'-Taste	71
	Umgehung der Passworteingabe	72
8.2	Konfigurationsmodus	72
8.3	Nullpunkteinstellung	73
	Nullpunkteinstellung vorbereiten	73
	Nullpunkteinstellung durchführen (mechanischer Nullpunkt)	74
	Fehler bei der Nullpunkteinstellung	75
8.4	Fehlererkennung / Ausfallinformation	75
8.5	Alarmmeldungen	76
8.6	Wartung und Ersatz von Komponenten	76
8.7	Kundendienst	76
	<b>Anhänge</b>	
Anhang A	Technische Daten	77
Anhang B	Gehäuseabmessungen (optional)	93
Anhang C	Instandhaltung und Austausch der Warnhinweisschilder	99
Anhang D	Auflagen zur Reinigung und Warenrücksendung	101

## Abbildungen

Abbildung 2-1. .	Montagesatz für Schalttafelmontage . . . . .	4
Abbildung 2-2. .	E/A-Kabel . . . . .	5
Abbildung 2-3. .	Steckverbinder mit Schraubanschlüssen . . . . .	5
Abbildung 2-4. .	Abmessungen mit E/A-Kabel . . . . .	6
Abbildung 2-5. .	Abmessungen mit Steckverbinder . . . . .	7
Abbildung 2-6. .	Schritte für den Schalttafeleinbau . . . . .	8
Abbildung 2-7. .	Steckverbinder und Anschlussklemmen . . . . .	10
Abbildung 2-8. .	Anschlussklemmen für die Spannungsversorgung und Schutzerde . . . . .	10
Abbildung 2-9. .	Befestigung des Klemmenblocks auf DIN-Hutschienen . . . . .	12
Abbildung 2-10. .	Fortführung der Abschirmung zu Feldgeräten . . . . .	13
Abbildung 3-1. .	Abmessungen für Rackmontage . . . . .	17
Abbildung 3-2. .	Platzbedarf für ausreichende Luftzirkulation . . . . .	19
Abbildung 3-3. .	Führungsschienen und Steckverbinder . . . . .	21
Abbildung 3-4. .	Spannungsversorgungsklemmen . . . . .	22
Abbildung 4-1. .	Teile des Montagesatzes . . . . .	25
Abbildung 4-2. .	Typenschild und Anschlussklemmen . . . . .	27
Abbildung 4-3. .	Beispiele: Ausrichtung . . . . .	27
Abbildung 4-4. .	Anschlussklemmen und Verriegelung . . . . .	28
Abbildung 4-5. .	Modell 3350 bzw. 3700 Abmessungen . . . . .	29
Abbildung 4-6. .	Montage an Wänden oder anderen ebenen Flächen . . . . .	32
Abbildung 4-7. .	Montage an Instrumententrägern . . . . .	32
Abbildung 4-8. .	Hinweisschilder für Ein-/Ausgangsklemmen . . . . .	34
Abbildung 5-1. .	Ummanteltes Kabel . . . . .	39
Abbildung 5-2. .	Abgeschirmtes Kabel . . . . .	39
Abbildung 5-3. .	Armiertes Kabel . . . . .	40
Abbildung 5-4. .	Montage des Sensorklemmenblocks auf einer DIN-Hutschiene . . . . .	43
Abbildung 5-5. .	Anschlüsse: Modell 3500 und Sensortypen ELITE®, T-Serie, F-Serie®, D- und DL-Sensoren . . . . .	44
Abbildung 5-6. .	Anschlüsse: Modell 3700 und Sensortypen ELITE®, T-Serie, F-Serie®, D- und DL-Sensoren . . . . .	45
Abbildung 5-7. .	Anschlüsse: Modell 3500 und DT-Sensor . . . . .	46
Abbildung 5-8. .	Anschlüsse: Modell 3700 und DT-Sensor . . . . .	47
Abbildung 6-1. .	Relaisblock, Abmessungen . . . . .	52
Abbildung 6-2. .	Verdrahtung der Relais: Schraub- oder Lötanschlüsse . . . . .	53
Abbildung 6-3. .	Verdrahtung der Relais: E/A-Kabel . . . . .	53
Abbildung 6-4. .	Verdrahtung der Relais: Modell 3350 bzw. 3700 Feldausführung . . . . .	54
Abbildung 6-5. .	Verdrahtung der anzusteuernenden Geräte, Wechselspannungsversorgung . . . . .	55
Abbildung 6-6. .	Verdrahtung der anzusteuernenden Geräte, Gleichspannungsversorgung . . . . .	56
Abbildung 6-7. .	Verdrahtung der Relais von Fremdherstellern: Schraub- oder Lötanschlüsse . . . . .	58
Abbildung 6-8. .	Verdrahtung der Relais von Fremdherstellern: E/A-Kabel . . . . .	59
Abbildung 6-9. .	Modell 3350 bzw. 3700, Verdrahtung von Relais von Fremdherstellern . . . . .	59
Abbildung 6-10. .	Anschlussplan, zweistufige Dosiersteuerung (Beispiel) . . . . .	60
Abbildung 7-1. .	Verdrahtungsanschlüsse Modell 3300 oder 3500 mit seriellem Konverter . . . . .	65

Abbildung 7-2.	Verdrahtungsanschlüsse Modelle 3350 oder 3700 mit seriellem Konverter	66
Abbildung 7-3.	Aufkleber und Karten mit Klemmenbezeichnungen RS-485	66
Abbildung 8-1.	Benutzeroberfläche 'Person Process Interface' im Betriebsmodus (Beispiel)	71
Abbildung 8-2.	Benutzeroberfläche 'Person-Process Interface' im Konfigurationsmodus (Beispiel).	72
Abbildung 8-3.	Display 'Nullpunkt kalibrieren'.	74

## Tabellen

Tabelle 2-1.	Anschlussbelegungen der Ein-/Ausgänge bei Steckverbindern mit Schraubanschlüssen	11
Tabelle 2-2.	Ein-/Ausgangsbelegung auf dem Klemmenblock	13
Tabelle 3-1.	Anschlussbelegungen der Ein-/Ausgangsklemmen	23
Tabelle 4-1.	Anschlussbelegungen der Ein-/Ausgänge	35
Tabelle 5-1.	Zulässige Temperaturbereiche für die Kabelummantelungen	40
Tabelle 5-2.	Anforderungen für die CE-Kennzeichnung, andere Anforderungen	40
Tabelle 5-3.	Klemmenbezeichnungen am Sensor.	40
Tabelle 5-4.	Klemmenbezeichnungen für das Sensorkabel an der Auswerteelektronik	41
Tabelle 7-1.	RS-485-Verdrahtungsanschlüsse	62
Tabelle 8-1.	Fehlererkennung bei Wartungsaufgaben	69
Tabelle 8-2.	Fehlererkennung	69



## 1.1 Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Einbau und Anschluss der Micro Motion® Serie 3000 Applikations-Plattform.

### Kapitel

- **Kapitel 2** Schalttafelmontage Modell 3300 bzw. Modell 3500.
- **Kapitel 3** Rackmontage in 19" 8486,2 mm) DIN-Baugruppenträger für Modell 3300 bzw. Modell 3500.
- **Kapitel 4** Installation Modell 3350 bzw. Modell 3700.
- **Kapitel 5** Anschluss einer Auswerteelektronik Modell 3500 bzw. 3700 an Micro Motion® Durchfluss -und Dichtesensoren.
- **Kapitel 6** Anschluss von Ausgangsrelais an Binärausgänge.
- **Kapitel 7** Druckereinrichtung.
- **Kapitel 8** Inbetriebnahme und Bedienung des 'Person-Process Interface'.

### Anhänge

- **Anhang A** Technischen Daten.
- **Anhang B** Instandhaltung und Austausch der Warnhinweisschilder
- **Anhang C** Auflagen zur Reinigung und Warenrücksendung.

## 1.2 Sicherheit

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung schützen Personen und Ausrüstungen. Lesen Sie sorgfältig jeden Sicherheitshinweis bevor sie den nächsten Arbeitsschritt ausführen.

### **WARNUNG**

**Unsachgemäße Installation in der Ex-Zone kann zur Explosion führen.**

Informationen über die Anwendung in der Ex-Zone finden Sie in den ATEX, UL oder CSA Betriebsanleitungen von Micro Motion, die mit der Auswerteelektronik mitgeliefert wird oder auf der Micro Motion Webseite.

### **ACHTUNG**

**Unsachgemäße Installation kann zu Messfehlern oder zu Störungen des Messsystems führen.**

Folgen Sie allen Anweisungen um einen korrekten Betrieb der Auswerteelektronik zu gewährleisten.












### 1.3 Installation in Europa

Micro Motion Produkte entsprechen allen zutreffenden europäischen Richtlinien, sofern sie entsprechend ihrer Kurzanleitung installiert sind. Siehe CE-Konformitätserklärung für Richtlinien, die dieses Produkt betreffen.

Die CE-Konformitätserklärung mit allen zutreffenden europäischen Richtlinien sowie die *ATEX Installationszeichnungen und Anweisungen* sind im Internet unter [www.micromotion.com/atex](http://www.micromotion.com/atex) verfügbar oder über Ihr Micro Motion Vertriebsbüro erhältlich.

### 1.4 Symbole

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung und auf dem Gerät verwendet:

	Erd-(Masse-)anschluss
	Schutzleiteranschluss
	Rack -bzw. Gehäuseanschluss
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Eingang
	Ausgang
	Achtung
	Achtung, Stromschlaggefahr
	Rechtecksignal
	Explosionsgefahr

## 2

# Modell 3300 bzw. 3500 Schalttafelmontage

### 2.1 Über dieses Kapitel

Dieses Kapitel beschreibt die Schalttafelmontage für das Modell 3300 oder 3500 in einen Schalttafelausschnitt.

### 2.2 Installation im Ex-Bereich

Wird die Applikationsplattform oder der Core Prozessor im Ex-Bereich installiert, stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung und die Installation den Richtlinien für den Ex-Bereich entsprechen. Weitere Informationen über die Ex-Klassifizierungen siehe **Anhang A**. Die Zulassungs-Kennzeichnung der Applikationsplattform finden Sie wie in **Abbildung 2-4**. oder **Abbildung 2-5**. dargestellt.

Wenn Sie ein Peripheriegerät Modell 3300 installieren siehe nachfolgenden Abschnitt.

#### Installation Modell 3300

Bei Einsatz im Aussenbereich muss das Modell 3300 in einer Schalttafel montiert werden, die der Schutzart IP65 nach EN50529 (IEC529) entspricht. Das Modell 3300 kann in Zone 2 installiert werden und entspricht der ATEX Richtlinie (94/9/EC) für Gruppe II Kategorie 3G, gemäss CENELEC-Standard prEN 50021:1998 und trägt die Kennzeichnung EEx nVL IIC T4.

### 2.3 Vorgehensweise bei der Installation

Die Installation gehen Sie folgt vor:


1. Geeigneten Einbauort auswählen.
2. Applikationsplattform in die Schalttafel einbauen.
3. Verdrahtung für Spannungsversorgung installieren.
4. Ein- und Ausgangsverdrahtung mit Hilfe von E/A-Kabel oder Steckverbinder mit Schraubanschlüssen herstellen.
5. Handelt es sich bei der Applikationsplattform um ein Modell 3500 schliessen Sie dieses an den Sensor an, siehe **Kapitel 5**.

#### Montagesatz für den Schalttafeleinbau

Der Schalttafelmontagesatz besteht aus einem Frontrahmen, einem Halterahmen, zwei Montageklammern mit Schrauben, einem Steckverbinder für die Spannungsversorgung und einem Halteclip für die Netzleitung. Siehe **Abbildung 2-1**.

- Für das Modell 3300 bzw. 3500 wird ein quadratischer Schalttafelausschnitt mit den Abmessungen 138 mm x 138 mm bei einer Wandstärke im Bereich zwischen 2 mm und 13 mm benötigt.
- Der Schalttafelausschnitt entspricht dem Ausschnitt für Micro Motion DRT, FMS-3, DMS, NFC und NOC.
- Der Frontrahmen stellt eine wasserdichte Verbindung mit dem Schalttafelausschnitt und dem Gehäuse her, Schutzart IP65 (NEMA 4X).
- Der Frontrahmen ist grösser als bei Micro Motion DRT, FMS-3, DMS, NFC und NOC.

**Abbildung 2-1. Montagesatz für Schalttafelmontage**



## Schritt 1 Montageort festlegen


### **VORSICHT**

**Unsachgemäße Installationen in Ex-Bereichen stellen aufgrund der Explosionsgefahr eine hohe Gefährdung dar.**

Das Modell 3300 bzw. 3500 darf nur in Bereichen installiert werden, die mit der auf dem Typenschild angegebenen Zulassung übereinstimmen. Siehe **Abbildung 2-4** und **Abbildung 2-5**.

- Am Einbauort muss die Umgebungstemperatur zwischen -20 und +60 °C liegen.
- Das Kabel zwischen einem Micro Motion® - Sensor und Modell 3500 darf nicht länger als 300 m sein.
- Das Kabel zwischen einem Micro Motion® IFT9701 oder RFT9739 und Frequenzeingang eines Modell 3300 bzw. 3500 darf nicht länger als 150 m sein
- **Abbildung 2-4** zeigt die Einbauabmessungen bei Verwendung des in **Abbildung 2-4** gezeigten E/A-Kabels.
- **Abbildung 2-5** zeigt die Einbauabmessungen bei Verwendung des in **Abbildung 2-5** dargestellten Steckverbinders mit Schraubanschlüssen.

**Abbildung 2-2.E/A-Kabel**



**Abbildung 2-3.Steckverbinder mit Schraubanschlüssen**




Abbildung 2-4. Abmessungen mit E/A-Kabel





Abbildung 2-5. Abmessungen mit Steckverbinder




## Schritt 2 Schalttafeleinbau

Die folgenden Schritte beschreiben den Einbau.

Siehe auch **Abbildung 2-6**.

- a. Führen Sie das Gehäuse durch den Schalttafelausschnitt ein.
- b. Schieben Sie den Halterahmen von der Rückseite über das Gehäuse.
- c. Haken Sie die Klammern mit den Stiften in die Schienen, seitlich am Gehäuse, ein.
- d. Ziehen Sie die Schrauben mit 1,1 bis 1,4 Nm an, um so sicherzustellen, dass die Schalttafeldichtung wasserdicht (Strahlwasser) ist.

**Abbildung 2-6. Schritte für den Schalttafeleinbau**



### Schritt 3 Spannungsversorgung

#### ACHTUNG

**Unsachgemässe Verdrahtung kann zum Ausfall des Gerätes und zu Messfehlern führen.**

- Um einen Ausfall des Gerätes oder Messfehler zu verhindern, darf das Netzkabel nicht im selben Kabelkanal wie die Ein- und Ausgangsverdrahtung geführt werden.
- Schalten Sie vor der Installation die Spannungsversorgung ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem an den Anschlussklemmen angegebenen Wert übereinstimmt. Siehe **Abbildung 2-8**.

Anschluss der Spannungsversorgung:

- a. Verbinden Sie den Netzsteckverbinder mit dem vorgesehenen Anschluss. Siehe **Abbildung 2-7**.
- b. Schliessen Sie die Zuleitung für die Spannungsversorgung, Querschnitt  $0,75 \text{ mm}^2$  bis  $2,5 \text{ mm}^2$ , an den Steckverbinder an. Siehe **Abbildung 2-8**, .
  - Schliessen Sie den Schutzleiter an die Erdungsschraube für die Spannungsversorgung an. Der Erdanschluss der Spannungsversorgung wird direkt mit der Schutzterde verbunden.
  - Verbindungen zur Schutzterde sind so kurz wie möglich auszuführen.
  - Widerstand gegen Schutzterde  $< 1 \Omega$ .
- c. Schliessen Sie Minusader bzw. Neutralleiter und Plusader bzw. Phase an die Spannungsversorgungsklemmen an.
  - Gleichspannungsausführung: obere Klemme Minusader (–), untere Klemme Plusader (+).
  - Wechselspannungsausführung: obere Klemme Neutralleiter (N oder L1), untere Klemme Phase (L oder L2).
- d. Schieben Sie den Halteclip über die Verdrahtung. Ziehen Sie dann die Schraube an, um den Clip zu sichern. Siehe **Abbildung 2-7**.
- e. Um der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG zu entsprechen, muss dicht am Gerät ein Schalter in die Netzleitung eingebaut werden.

Abbildung 2-7. Steckverbinder und Anschlussklemmen





Abbildung 2-8. Anschlussklemmen für die Spannungsversorgung und Schutz Erde



- Schliessen Sie den Schutzleiter an die Erdungsschraube der Spannungsversorgung an. Der Erdanschluss der Spannungsversorgung wird direkt mit der Schutz Erde verbunden.
- Verbindungen zur Schutz Erde sind so kurz wie möglich auszuführen.
- Widerstand gegen Schutz Erde  $< 1 \Omega$ .

## Schritt 4 Ein- und Ausgangsverdrahtung

Abhängig von dem verwendeten Steckverbindertyp unterscheidet sich die Verdrahtung von Ein- und Ausgängen.








### Steckverbinder mit Schraubklemmen

- Stecken Sie den Steckverbinder mit der Halterung auf die Klemmenleiste auf der Rückseite vom Gehäuse.
- Sichern Sie die Steckverbinderhalterung auf der Gehäuserückseite mit den unverlierbaren Schrauben.
- Schliessen Sie die Ein- und Ausgangsverdrahtung an den entsprechenden Steckverbinderklemmen an.
  - Abgeschirmte, verdrehte Adernpaare.
  - Leiterquerschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>.
  - Erden Sie die Abschirmungen am Feldgerät.
  - Kürzen Sie die Abschirmungen an dem Kabelende, das mit dem Modell 3300 bzw. 3500 verbunden ist.

Die Anschlussbelegungen für die Ein-/Ausgangsverdrahtung finden Sie auf der Karte, die sich in der Hülle auf der Oberseite vom Gehäuse befindet.

- Siehe **Tabelle 2-1** und die beigefügte Abbildung
- Die E/A Zuweisungen sind abhängig von der Applikation. Mehr Information entnehmen Sie bitte der ausführlichen Serie 3000 Setup Anleitung.

**Tabelle 2-1. Anschlussbelegungen der Ein-/Ausgänge bei Steckverbindern mit Schraubanschlüssen**


	c	a	
2	+	-	4-20 mA HART
4	+	-	4-20 mA
6	+	-	
8	+	-	Discrete 1 
10	+	-	Discrete 2 
12	+	-	
14	+	-	Discrete 1 
16	+	-	Discrete 2 
18	+	-	Discrete 3 
20			
22			
24			
26			● Comm 1 ● Comm 2
28			● Comm 3
30			
32	B	A	RS 485

Klemmen-nummer		Bezeichnung
c 2 +	a 2 -	4-20 mA primär
c 4 +	a 4 -	4-20 mA sekundär
c 6 +	a 6 -	Frequenzeingang
c 8 +	a 8 -	Binäreingang 1
c 10 +	a 10 -	Binäreingang 2
c 12 +	a 12 -	Frequenz Ausgang
c 14 +	a 14 -	Binärausgang 1
c 16 +	a 16 -	Binärausgang 2
c 18 +	a 18 -	Binärausgang 3
c32 (B Linie)	a 32 (A Linie)	RS-485 Ausgang

## E/A-Kabel

- a. Befestigen Sie den Stecker mit der Halterung an der Klemmenleiste auf der Rückseite vom Gehäuse. Sichern Sie die Steckverbinderhalterung auf der Gehäuserückseite mit den unverlierbaren Schrauben.
- b. Befestigen Sie den mitgelieferten Klemmenblock auf einer DIN-Hutschiene. Siehe **Abbildung 2-9**. Der Klemmenblock ist für die Befestigung auf verschiedenen Schienentypen geeignet.
- c. Befestigen Sie den Stecker des E/A-Kabels auf dem Klemmenblock. Sichern Sie den Stecker am Klemmenblock mit den unverlierbaren Schrauben.
- d. Schliessen Sie die Ein- und Ausgangsverdrahtung an den entsprechenden Klemmen auf dem Klemmenblock an.
  - Abgeschirmte, verdrehte Adernpaare.
  - Leiterquerschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>.
  - Die Anschlussbelegungen für die Ein-/Ausgangsverdrahtung sind auf einem Aufkleber auf dem Klemmenblock angegeben. Siehe **Tabelle 2-2**.
  - Die E/A Zuweisungen sind abhängig von der Applikation. Mehr Information entnehmen Sie bitte der ausführlichen Serie 3000 Setup Anleitung
- e. Am Klemmenblock kann die Abschirmung der Feldkabel aufgelegt werden um eine Verbindung mit den E/A-Kabel herzustellen.
  - Der Kabelstecker stellt keine Verbindung zwischen der Abschirmung des E/A-Kabels und der Gehäusemasse her.
  - Siehe **Abbildung 2-10**.

**Abbildung 2-9. Befestigung des Klemmenblocks auf DIN-Hutschienen**











4-20 mA				Discrete 1						COMM 1	COMM 2	COMM 3	PN											
+	-	+	-	+	-	+	-																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		
+		-		+		-		+		-		+		-		+		-		B		A		
4-20 mA HART				Discrete 1				Discrete 2				Discrete 3				RS485								

Tabelle 2-2. Ein-/Ausgangsbelegung auf dem Klemmenblock

Klemmennummer	Bezeichnung
1 +      2 -	4-20 mA Sekundär
14 +     15 -	4-20 mA Primär
3 +      4 -	Frequenzeingang
5 +      6 -	Binäreingang 1
7 +      8 -	Binäreingang 2
16 +     17 -	Frequenz Ausgang
18 +     19 -	Binärausgang 1
20 +     21 -	Binärausgang 2
22 +     23 -	Binärausgang 3
24 (B Linie)   25 (A Linie)	RS-485 Ausgang

Abbildung 2-10. Fortführung der Abschirmung zu Feldgeräten



## Schritt 5 Anschluss von Modell 3500 zur Sensor

Der Anschluss des Sensors an das Modell 3500 ist in **Kapitel 5** beschrieben.



# 3

## Modell 3300 bzw. 3500 Einbau in DIN-Baugruppenträger

### 3.1 Über dieses Kapitel

Dieses Kapitel beschreibt die Rackmontage für den Modell 3300 oder 3500 in einen 19"-Baugruppenträger (486,2 mm).

### 3.2 Installation im Ex-Bereich

Wird die Applikationsplattform oder der Core Prozessor im Ex-Bereich installiert, stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung und die Installation den Richtlinien für den Ex-Bereich entsprechen. Weitere Informationen über die Ex-Klassifizierungen siehe **Anhang A**. Die Zulassungs-Kennzeichnung der Applikationsplattform finden Sie wie in **Abbildung 3-1** dargestellt.

Wenn Sie ein Peripheriegerät Modell 3300 installieren siehe nachfolgenden Abschnitt.

#### Installation Modell 3300

Bei Einsatz im Aussenbereich muss das Modell 3300 in einer Schalttafel montiert werden, die der Schutzart IP65 nach EN50529 (IEC529) entspricht. Das Modell 3300 kann in Zone 2 installiert werden und entspricht der ATEX Richtlinie (94/9/EC) für Gruppe II Kategorie 3G, gemäss CENELEC-Standard prEN 50021:1998 und trägt die Kennzeichnung EEx nVL IIC T4.

### 3.3 Vorgehensweise bei der Installation in einem Baugruppenträger

Die Installation besteht aus fünf Schritten:

1. Geeigneten Einbauort auswählen.
2. Einbau von Führungsschienen und Steckverbindern.
3. Einbauen in den Baugruppenträger.
4. Verdrahtung für Spannungsversorgung installieren.
5. Ein- und Ausgangsverdrahtung mit Hilfe von E/A-Kabel oder Steckverbinder mit Schraubanschlüssen herstellen.
6. Für den Anschluss des Sensors an das Modell 3500 siehe bitte **Kapitel 5** Schritt 6.

#### Montagesatz

#### Modell 3300 Montagesatz

Der Rackmontagesatz für das Modell 3300 besteht aus folgenden Teilen (siehe **Abbildung 3-3**):



- Ein Steckverbinder nach DIN 41612, Typ D, mit Lötflächen oder Schraubklemmen, für den Anschluss von Ein- und Ausgängen.
- Ein Steckverbinder für den Anschluss der Spannungsversorgung.
- Vier Schlitz-Zylinderkopfschrauben, M2,5 x 8, für die Befestigung der Steckverbinder im Baugruppenträger.

**Modell 3500 Montagesatz**

Der Rackmontagesatz für das Modell 3500 besteht aus folgenden Teilen (siehe **Abbildung 3-3**):

- Ein Steckverbinder nach DIN 41612, Typ D, mit Lötflächen oder Schraubklemmen, für den Anschluss von Ein- und Ausgängen.
- Ein codierter Steckverbinder nach DIN 41612, Typ D, mit Lötflächen oder Schraubklemmen, für den Anschluss des Sensors.
- Ein Steckverbinder für den Anschluss der Spannungsversorgung.
- Sechs Schlitz-Zylinderkopfschrauben, M2,5 x 8, für die Befestigung der Steckverbinder im Baugruppenträger.

Abbildung 3-1. Abmessungen für Rackmontage



## Schritt 1 Einbauort und Ausrichtung

### VORSICHT

**Unsachgemäße Installationen in Ex-Bereichen stellen aufgrund der Explosionsgefahr eine hohe Gefährdung dar.**

Das Gehäuse darf nur in Bereichen installiert werden, die mit der auf dem Typenschild angegebenen Zulassung übereinstimmen. Siehe **Abbildung 3-1**.

### Abmessungen

Das Gehäuse entspricht DIN 41494, Teil 5 (IEC 297-3) für 19"-Baugruppenträger (486,2 mm).

- In einem Baugruppenträger können bis zu drei Geräte eingebaut werden. Siehe **Abbildung 3-2**.
- Höhe: 128 mm (3 HE).
- Breite: 142 mm (28 TE).
- Tiefe: 160 mm.


### Richtlinien zum Einbauort

Folgende Hinweise müssen bei der Installation beachtet werden:

- Am Einbauort muss die Umgebungstemperatur zwischen –20 und 60°C liegen.
- Das Kabel zwischen einem Micro Motion® - Sensor und Modell 3500 darf nicht länger als 300 m sein.
- Das Kabel zwischen einem Micro Motion® IFT9701 oder RFT9739 und Frequenzeingang eines Modell 3300 bzw. 3500 darf nicht länger als 150 m sein.
- Um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen, wenn mehrere Geräte installiert sind, muss ein vertikaler Zwischenraum von mindestens 1 HE eingehalten werden. Siehe **Abbildung 3-2**, Seite 19.

**Abbildung 3-2. Platzbedarf für ausreichende Luftzirkulation**

1 HE = 44,45 mm



## Schritt 2 Einbau von Führungsschienen und Steckverbindern

### Führungsschienen

Die Einbaupositionen für die Führungsschienen und die Steckverbinder zeigt **Abbildung 3-3**. Die Mittelpunkte der Führungsschienen müssen einen Abstand von 27 TE haben, z.B. 1 TE und 28 TE.

### Steckverbinder

- Die Steckverbinder werden mit den mitgelieferten M2,5 x 8 Schrauben auf der Rückseite des Baugruppenträgers befestigt.
- Die Montage von Schrauben und Steckverbinder in den Baugruppenträger erfolgt von vorne.

#### Modell 3300 Steckverbinder

Das Modell 3300 wird mit einem Steckverbinder mit Lötflächen bzw. mit Schraubanschlüssen für die Ein- und Ausgangsverdrahtung sowie einem weiteren Stecker für die Spannungsversorgung geliefert.

#### Modell 3500 Steckverbinder

Das Modell 3500 wird mit einem Steckverbinder mit Lötflächen bzw. mit Schraubanschlüssen für die Ein- / Ausgangsverdrahtung und Sensorverdrahtung sowie einem weiteren Stecker für die Spannungsversorgung geliefert.

Nach **Abbildung 3-3** werden die Steckverbinder an den folgenden Positionen befestigt (als Bezugspunkte dienen jeweils die Mitten der Führungsschienen):

- Der Ein-/Ausgangssteckverbinder wird mit einem Abstand von 4 TE zum benachbarten Gerät oder Baugruppenträger Kante montiert.
- Wird der Baugruppenträger mit dem Modell 3500 bestückt, so wird der kodierte Sensorsteckverbinder mit einem Abstand von 16 HP (16 TE) zum benachbarten Gerät oder von der Kante des Baugruppenträgers montiert.
- Der Steckverbinder für die Spannungsversorgung wird mit einem Abstand von 25 TE zum Nachbargerät oder Baugruppenträger Kante im Baugruppenträger befestigt.

### Schritt 3 Einbau in Baugruppenträger


Nach dem im **Schritt 2** beschriebenen Einbau von Führungsschienen und Steckverbindern wird das Gehäuse in den Baugruppenträger montiert:

- Richten Sie das Gerät an den Führungsschienen aus.
- Schieben Sie das Gerät in den Baugruppenträger. Kontrollieren Sie, ob die Messerleisten auf der Rückseite Kontakt zu den Steckverbindern haben.
- Sichern Sie das Gerät mit den unverlierbaren Schrauben im Baugruppenträger.

#### Abbildung 3-3. Führungsschienen und Steckverbinder

Steckverbinder und Schrauben von vorne in Baugruppenträge einbauen

- **Modell 3300** hat zwei Steckverbinder und vier M2,5x8 Schrauben.
- **Modell 3500** hat drei Steckverbinder und sechs M2,5x8 Schrauben.



## Schritt 4 Spannungsversorgung

### ⚠ ACHTUNG

**Unsachgemäße Verdrahtung kann zum Ausfall des Gerätes und zu Messfehlern führen.**


- Um einen Ausfall des Gerätes oder Messfehler zu verhindern, darf das Netzkabel nicht im selben Kabelkanal wie die Ein- und Ausgangsverdrahtung geführt werden.
- Schalten Sie vor der Installation die Spannungsversorgung ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem an den Anschlussklemmen angegebenen Wert übereinstimmt. Siehe **Abbildung 3-4**.

Anschluss der Spannungsversorgung **Abbildung 3-4**.

Kabelquerschnitt 0,75 bis 2,5mm<sup>2</sup>.

- a. Schutzleiter an mittlere Klemme anschliessen.
- b. Schutzleiter direkt mit Schutzerde verbinden.
  - Verbindungen zur Schutzerde sind so kurz wie möglich auszuführen.
  - Widerstand gegen Schutzerde < 1 Ω.
- c. Schliessen Sie Minusader bzw. Neutraleiter und Plusader bzw. Phase an die Spannungsversorgungsklemmen an.
  - Gleichspannungsausführung: obere Klemme Minusader (–), untere Klemme Plusader (+).
  - Wechselspannungsausführung: obere Klemme Neutraleiter (N oder L1), untere Klemme Phase (L oder L2).
- d. Um der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG zu entsprechen, muss dicht am Gerät ein Schalter in die Netzleitung eingebaut werden.

**Abbildung 3-4. Spannungsversorgungsklemmen**



## Schritt 5 Ein- und Ausgangsverdrahtung








Schliessen Sie die Ein- und Ausgangsverdrahtung an den entsprechenden Anschlüssen des Ein-/Ausgangssteckverbinders an.

- Verdrillte, abgeschirmte Adernpaare, Leiterquerschnitt 0,25 bis 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Abschirmungen nur am Feldgerät auflegen.
- Kürzen Sie die Abschirmung der Kabel die an die Modelle 3300 oder 3500 angeschlossen werden.

Die Anschlussbelegungen für die Ein-/Ausgangsverdrahtung finden Sie auf der Karte, die sich in der Hülle auf der Oberseite des Gehäuses befindet.

- Siehe **Tabelle 3-1** und die beigefügte Abbildung.
- Die E/A Zuweisungen sind abhängig von der Applikation. Mehr Information entnehmen Sie bitte der ausführlichen Serie 3000 Setup Anleitung.

**Tabelle 3-1. Anschlussbelegungen der Ein-/Ausgangsklemmen**

	c	a	
2	+	-	4-20 mA HART
4	+	-	4-20 mA
6	+	-	
8	+	-	Discrete 1 
10	+	-	Discrete 2 
12	+	-	
14	+	-	Discrete 1 
16	+	-	Discrete 2 
18	+	-	Discrete 3 
20			
22			
24			
26	●		Comm 1
	●		Comm 2
28	●		Comm 3
30			
32	B	A	RS 485

Klemmen-nummer		Bezeichnung
c 2 +	a 2 -	4-20 mA
c 4 +	a 4 -	4-20 mA
c 6 +	a 6 -	Frequenzeingang
c 8 +	a 8 -	Binäreingang 1
c 10 +	a 10 -	Binäreingang 2
c 12 +	a 12 -	Frequenzausgang
c 14 +	a 14 -	Binärausgang 1
c 16 +	a 16 -	Binärausgang 2
c 18 +	a 18 -	Binärausgang 3
c 32 (B Linie)	a 32 (A Linie)	RS-485 Ausgang

## Schritt 6 Anschluss von Modell 3500 an den Sensor

Der Anschluss des Sensors an das Modell 3500 ist in **Kapitel 5** beschrieben.



# 4

## Modell 3350 bzw. 3700 Installation

### 4.1 Über dieses Kapitel

Dieses Kapitel beschreibt die Installation für den Modell 3350 oder 3700 an Instrumententrägern, Wänden oder ebenen Flächen. Installation im Ex-Bereich

### 4.2 Installation im Ex-Bereich

Wird die Applikationsplattform oder der Core Prozessor im Ex-Bereich installiert, stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung und die Installation den Richtlinien für den Ex-Bereich entsprechen. Weitere Informationen über die Ex-Klassifizierungen siehe **Anhang A**. Die Zulassungs-Kennzeichnung der Applikationsplattform finden Sie wie in **Abbildung 2-4**. oder **Abbildung 2-5**. dargestellt..

#### **WARNUNG**

##### **Explosionsgefahr**

**Bei explosiver Atmosphäre nicht den Gehäuseanschlussraum öffnen.**

**Abbildung 4-4** zeigt die Gehäuseanschlussräume.

#### **WARNUNG**

**Das Reinigen des Displays mit einem trockenen Tuch kann zu statischen Aufladungen führen die in einer explosiven Atmosphäre zur Explosion führen kann.**

Um einer Explosion vorzubeugen verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch um das Display in einer explosiver Atmosphäre zu reinigen.

### 4.3 Vorgehensweise bei der Installation


Die Installation besteht aus sechs Schritten:

1. Geeigneten Einbauort auswählen.
2. Das Display für optimale Sichtbarkeit ausrichten.
3. Montage des Gehäuses am Instrumententräger oder ebenen Flächen.
4. Verdrahtung für Spannungsversorgung installieren.
5. Ein- und Ausgangsverdrahtung mit Hilfe von E/A-Kabel oder Steckverbinder mit Schraubanschlüssen herstellen.
6. Für den Anschluss des Sensors an das Modell 3700 siehe bitte **Kapitel 5** Schritt 6.

### Montagesatz

Der Montagesatz besteht aus folgenden Teilen (siehe **Abbildung 4-1**):

Abbildung 4-1. Teile des Montagesatzes



## Schritt 1 Einbauort und Ausrichtung

### ⚠ WARNUNG

**Unsachgemäße Installationen im Ex-Bereich stellt aufgrund der Explosionsgefahr eine hohe Gefährdung dar.**

Installieren Sie das Modell nur in Bereichen die mit der Einstufung auf dem Typenschild übereinstimmen.  
Siehe **Abbildung 4-2**.

- Das Kabel zwischen einem Micro Motion® - Sensor und Modell 3500 darf nicht länger als 300 m sein.
- Das Kabel zwischen einem Micro Motion® IFT9701 oder RFT9739 und Frequenzeingang eines Modell 3300 bzw. 3500 darf nicht länger als 150 m sein

### Lesbarkeit der Hinweisschilder

Um die Sicherheit von Anlagen und Personal zu gewährleisten, müssen die am Gehäuse angebrachten Hinweisschilder lesbar sein. Falls erforderlich sind die Hinweise zu reinigen.

### Temperatur, Feuchtigkeit und Vibrationen

Am Einbauort dürfen folgenden Bedingungen nicht überschritten werden:


- Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C.
- Feuchtigkeit: SAMA PMC 31.3, Section 5.2, Schutzart IP67 (NEMA 4X).
- Vibrationen: gemäß IEC 68-2-6 bei 1,0 g, 15 bis 2000 Hz, 50 Wobbelzyklen.

## Ausrichtung


Das Gehäuse sollte so montiert werden, dass Anschlussräume und Kabeldurchführungen leicht zugänglich sind. Unabhängig von der Ausrichtung des Displays und der Anschlussräume können die Kabeldurchführungen nach oben, unten, links oder rechts weisen. Siehe **Abbildung 4-2** und **Abbildung 4-3**.

- Das Gehäuse kann mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben auf dem Befestigungslasche ausgerichtet werden.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 16 Nm fest.

### Abbildung 4-2. Typenschild und Anschlussklemmen



### Abbildung 4-3. Beispiele: Ausrichtung



## Verriegelung

Der Elektronikraum ist mit einer Verriegelung gesichert, siehe **Abbildung 4-4**. Die Verriegelung muss gelöst und gedreht werden, damit die Abdeckung geöffnet werden kann.

### ATEX Zone 1-Zulassung

Wenn das Gerät eine ATEX Zone 1-Zulassung hat, gelten für die Anschlussklemmen die in **Abbildung 4-4** angegebenen Einstufungen.

- Entfernen Sie den Gewindeschutz von den Kabeldurchführungen.
- Montieren Sie die mitgelieferten Kabelverschraubungen oder eigene EExe-Kabelverschraubungen in die Kabeldurchführungen.
- Montieren Sie EExe-Verschlüsse in die Kabeldurchführungen, die nicht gebraucht werden.

Die Anschlussräume sind in der Schutzart EExe ausgeführt. Bei eingeschalteter Spannung sollten diese geschlossen bleiben.

- Die blauen Klemmen haben die Einstufung EEx i (eigensicher).
- Die grauen Klemmen haben die Einstufung EEx e (erhöhte Sicherheit).

**Abbildung 4-4. Anschlussklemmen und Verriegelung**






Abbildung 4-5. Modell 3350 bzw. 3700 Abmessungen



## Schritt 2 Display ausrichten


Um das Display so auszurichten, dass es optimal abgelesen werden kann, geben Sie wie folgt vor:



- a. Lösen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die unverlierbaren Schrauben, die die Abdeckung des Displays halten.



- b. Lösen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die unverlierbaren Schrauben, die die hintere Abdeckung mit der Abdeckung des Displays verbinden. Bitte Beachten Sie, an welcher Schraube die Masse am hinteren Deckel angeschlossen ist.



- c. Ziehen Sie das Druckausgleichsventil nach oben während Sie die hintere Abdeckung entfernen.



- d. Drehen Sie die hintere Abdeckung in die gewünschte Position.



- e. Ohne die Leiterplatte zu berühren nehmen Sie das Kabel aus dem weg, um es so vor Quetschungen zu schützen. Bringen Sie dann die hintere Abdeckung wieder an



- f. Ziehen Sie das Druckausgleichsventil nach oben während Sie die hintere Abdeckung wieder an ihren Platz drücken. Achten Sie darauf, dass die Masse zum hinteren Deckel an der richtigen Schraube angeschlossen ist. Ist die Masse an der falschen Schraube angeschlossen kann es zum verklemmen des Massekabels führen.



- g. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht von den Anschlussklemmen gequetscht werden und bringen Sie das Display wieder an.

### Schritt 3 Montage des Modells 3350 bzw. 3700


#### Montage an Wänden oder anderen ebenen Flächen

- Verwenden Sie vier M8-Schrauben (nicht im Lieferumfang), die für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sind.
- Montieren Sie die Befestigungslasche nicht auf verschiedene Untergründe wenn sich Diese unabhängig voneinander bewegen können.
- Weitere Informationen, siehe **Abbildung 4-6**.


#### Montage an Instrumententrägern

- Verwenden Sie zwei M8-Bügelschrauben für 50 mm- Rohre (nicht im Lieferumfang), die für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sind.
- Weitere Informationen, siehe **Abbildung 4-7**.

**Abbildung 4-6. Montage an Wänden oder anderen ebenen Flächen**



**Abbildung 4-7. Montage an Instrumententrägern**



## Schritt 4 Spannungsversorgung

### ACHTUNG

**Unsachgemäße Verdrahtung kann zum Ausfall des Gerätes und zu Messfehlern führen.**





Um einen Ausfall des Gerätes oder Messfehler zu verhindern, darf das Netzkabel nicht im selben Kabelkanal wie die Ein- und Ausgangsverdrahtung geführt werden.

- Schalten Sie vor der Installation die Spannungsversorgung ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem an den Anschlussklemmen angegebenen Wert übereinstimmt. Siehe **Abbildung 4-8**.

Anschluss der Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt 0,75 bis 4,0 mm<sup>2</sup>.





- a. Lösen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die unverlierbaren Schrauben, die das Display halten.
- b. Legen Sie den Schutzleiter an der grünen Schraube auf.
- c. Schutzleiter direkt mit der Schutz Erde verbinden.
  - Schutz Erdeverbindungen so kurz wie möglich ausführen.
  - Widerstand gegen Schutz Erde < 1Ω.
- d. Minusader/Nulleiter und Plusader/Phase an Klemmen 9 und 10 der grauen Klemmenleiste auflegen.  
Siehe **Abbildung 4-8**.
  - Gleichspannungsausführung: Klemme 10 Minusader (–), Klemme 9 Plusader (+).
  - Wechselspannungsausführung: Klemme 9 Phase (L oder L2). Klemme 10 Neutralleiter (N oder L1). Um der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG zu entsprechen, muss dicht am Gerät ein Schalter in die Netzleitung eingebaut werden.

Abbildung 4-8.Hinweisschilder für Ein-/Ausgangsklemmen

Wechselspannungsversorgung					
4-20 mA HART	-	1	11	B	RS 485
	+	2	12	A	
4-20 mA	-	3	13		
	+	4	14		
		5	15		
		6	16	Discrete 3	
Discrete 1		7	17	Discrete 2	
Discrete 2		8	18	Discrete 1	
85-265 V~	N <sub>L1</sub>	9	19		
	L <sub>L2</sub>	10	20		
P/N 0609401					

Klemme 9: Phase (L oder L2)

Klemme 10: Nulleiter (N oder L1)





Gleichspannungsversorgung					
4-20 mA HART	-	1	11	B	RS 485
	+	2	12	A	
4-20 mA	-	3	13		
	+	4	14		
		5	15		
		6	16	Discrete 3	
Discrete 1		7	17	Discrete 2	
Discrete 2		8	18	Discrete 1	
18-30 V=	+	9	19		
	-	10	20		
P/N 0609402					

Klemme 9: plus

Klemme 10: minus

Klemme 9: plus

Klemme 10: minus

4-20 mA HART	-	①	⑪	B	RS 485
	+	②	⑫	A	
4-20 mA	-	③	⑬		
	+	④	⑭		
		⑤	⑮		
		⑥	⑯	Discrete 3	
Discrete 1		⑦	⑰	Discrete 2	
Discrete 2		⑧	⑱	Discrete 1	
18-30 V=	+	⑨	⑲		
	-	⑩	⑳		
P/N 0609402					

## Schritt 5 Ein- und Ausgangsverdrahtung

Verdrahten Sie Ein- und Ausgänge mit verdrehten, abgeschirmten Aderpaaren, Leiterquerschnitt 0,34 bis 1,5 mm<sup>2</sup>.

- a. Lösen Sie mit einem Schlitz-Schraubendreher die unverlierbaren Schrauben, die das Display halten.
- b. Legen Sie die Ein-/Ausgangsverdrahtung an der grauen Klemmenleiste auf.
  - Abschirmungen am Feldgerät auflegen.
  - Kürzen Sie die Abschirmung der Kabel die an die Modelle 3350 bzw. 3700 angeschlossen werden.
  - Wenn Sie mehr als zwei Kabeladern an einem Anschluss anzuschliessen haben verwenden Sie bitte geeignete Verbindungselemente.

Die Anschlussbelegungen für Ein- und Ausgänge finden Sie auf einem Hinweisschild auf der Rückseite des Displays.

- Siehe **Abbildung 4-8**, Seite 34 und **Tabelle 4-1**.
- Die E/A Zuweisungen sind abhängig von der Applikation. Mehr Information entnehmen Sie bitte der ausführlichen Serie 3000 Setup Anleitung.

**Tabelle 4-1. Anschlussbelegungen der Ein-/Ausgänge**

Klemmennummer		Bezeichnung
1 –	2 +	4-20 mA
3 –	4 +	4-20 mA
5 –	6 +	Frequenzeingang
5 –	7 +	Binäreingang 1
5 –	8 +	Binäreingang 2
11 (B Linie)	12 (A Linie)	RS-485 Ausgang
20 –	16 +	Binärausgang 3
20 –	17 +	Binärausgang 2
20 –	18 +	Binärausgang 1
20 -	19 +	Frequenzausgang

## Schritt 6 Anschluss von Modell 3700 zur Sensor

Der Anschluss des Sensors an das Modell 3700 ist in **Kapitel 5** beschrieben.



# Anschluss des Transmitters an den Sensor

## 5.1 Über dieses Kapitel

Dieses Kapitel beschreibt die Installation für den Modell 3500 oder 3700 mit dem Transmitter an einen Micro Motion ELITE®, T-Serie®, F-Serie®, Modell D, Modell DL oder Modell DT Sensor.

- Bitte verwenden Sie das 9-adrige Micro Motion Kabel um den Transmitter an den Sensor anzuschliessen.
- Die Gesamtlänge des Kabels vom Sensor zum Transmitter darf nicht mehr als 300 m betragen.

### VORSICHT

**Fehlerhafte Wartung der eigensicheren Bereich kann zu Explosionen führen.**

Aufrechterhaltung der eigensicheren Verdrahtung:

- Eigensichere Sensorverdrahtung getrennt halten von Leistungs- und E/A-Verdrahtung.
- Leistungskabel nicht zusammen mit Sensorkabel verlegen.
- Halten Sie sich an die für Sie zutreffenden Installations Richtlinien, CENELEC; UL oder CSA, die Sie von Micro Motion bekommen haben.

### ACHTUNG

**Unsachgemäße Installation von Kabeln, Kabel-Durchführung und können die Ursache für Mess- und Sensorfehler sein.**

Stellen Sie sicher, dass die Kabelabschirmung in 360° um das Kabel liegt. Montieren Sie die beigefügten Verschraubungen oder eigene Metallverschraubungen und beachten Sie die Vorschriften zur Kabelverlegung.

## 5.2 Kabeltypen

Micro Motion liefert ummanteltes, abgeschirmtes oder armiertes 9-adriges Kabel.

- Ummanteltes Kabel erfüllt die Anforderung für die CE-Kennzeichnung bei Verwendung von Metallschutzrohren, die eine Abschirmung über den gesamten Umfang gewährleisten.
- Mit abgeschirmtem oder mit armiertem Kabel werden die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung erfüllt, wenn die mitgelieferten Kabelverschraubungen verwendet werden.
- Alle Kabeltypen sind mit PVC- und Teflon® FEP-Ummantelung erhältlich. **Tabelle 5-1**, enthält Angaben zu den zulässigen Temperaturbereichen für die Kabelmantelmaterialien.
- Alle Kabeltypen eignen sich für Kabelschächte.
- Verwenden Sie abgeschirmtes oder armiertes Kabel für die Micro Motion T- Serie Sensoren.

### **ACHTUNG**

**Wenn Sie kein abgeschirmtes oder armiertes Kabel für die Micro Motion T- Serie Sensoren verwenden, können Sie fehlerhafte Messungen bekommen.**

Verwenden Sie das Micro Motion Kabel, abgeschirmt oder armiert, für die Micro Motion T- Serie Sensoren.

## 5.3 Vorbereitung von Kabeln und Kabelschutzrohren

Bereiten Sie Kabel und Kabelschutzrohr entsprechend den Vorbereitungsanweisungen vor, die zusammen mit dem Sensor geliefert werden.

### **Richtlinien für Kabelverschraubungen**


1. Bereiten Sie die Kabelenden vor und setzen Sie die mitgelieferten Kabelverschraubungen gemäss den Anweisungen des Kabelvorbereitungssatzes zusammen.
2. Drehen Sie die  $\frac{3}{4}$ "-NPT-M -Kabelverschraubung in die Sensoranschlussdose.

### **Richtlinien für Kabelschutzrohre**

Wenn Metallschutzrohre verwendet werden, müssen diese für das Kabel eine Abschirmung über den gesamten Umfang gewährleisten.


1. Um Flüssigkeiten vom Eindringen in die Anschlussdose abzuhalten, sind alle Schutzrohre und Kabel mit Abtropfschlaufen zu verlegen.
2. Verbinden Sie das abgedichtete Ende des Schutzrohres mit der  $\frac{3}{4}$ "-NPT-F-Kabeldurchführung der Sensoranschlussdose.

Abbildung 5-1. Ummanteltes Kabel



Material der Ummantelung	Aussendurchmesser mm	Min. Krümmungsradius	
		statische (keine) Belastung mm	dynamische Belastung mm
PVC	10	80	159
Teflon FEP	9	67	130

Abbildung 5-2. Abgeschirmtes Kabel




#### Hinweis für Abbildung 5-2

Verwenden Sie das Micro Motion Kabel, abgeschirmt oder armiert, für die Micro Motion T- Serie Sensoren.

Material der Ummantelung	Aussendurchmesser mm	Min. Krümmungsradius	
		statische (keine) Belastung mm	dynamische Belastung mm
PVC	14	108	216
Teflon FEP	11	83	162

Abbildung 5-3.Armiertes Kabel



**Hinweis für Abbildung 5-3**

Verwenden Sie das Micro Motion Kabel, abgeschirmt oder armiert, für die Micro Motion T- Serie Sensoren.

Material der Ummantelung	Aussendurchmesser mm	Min. Krümmungsradius	
		statische (keine) Belastung mm	dynamische Belastung mm
PVC	14	108	216
Teflon FEP	11	83	162

**Tabelle 5-1.Zulässige Temperaturbereiche für die Kabelummantelungen**

Material der Kabelummantelung	min. Temperatur	max. Temperatur
PVC	-40°C	105°C
Teflon FEP	-60°C	150°C

**Tabelle 5-2.Anforderungen für die CE-Kennzeichnung, andere Anforderungen**

Installationsanforderungen	Kabel ummantelt	Kabel abgeschirmt	Kabel armiert
Kabel in Schutzrohr verlegt	X		
Kabel frei verlegt		X	
Kabel frei verlegt, mechanischer Schutz erforderlich			X
Micro Motion T-Series sensor ist installiert worden		X	X

### 5.4 Sensorverdrahtung

1. Die Enden der einzelnen Adern sind so in den Klemmen der Sensoranschlussdose anzuschliessen, dass keine blanken Drähte freiliegen.
2. Ordnen Sie die Drähte entsprechend den Farben zu.  
Siehe **Tabelle 5-3**.
3. Richten Sie die Anschlussdose wenn möglich so aus, dass der Kabeleingang nach unten zeigt. Dies verhindert dass Flüssigkeiten am Eintritt in die Anschlussdose gelangt.

#### **ACHTUNG**

**Wird es versäumt die Anschlussdose oder das Auswerteelektronikgehäuse dicht zu verschliessen, dann kann dieses zu Kurzschlüssen und in Folge dessen zu Messfehlern oder zum Ausfall des Messsystems führen.**

Um das Risiko der Kondenswasserbildung oder Eindringens von Feuchtigkeit zu reduzieren, sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Alle Kabeldurchführungen müssen abgedichtet sein.
- Bei der Verlegung von Kabeln oder Schutzrohren sind Abtropfschlaufen vorzusehen.
- Auswerteelektronikgehäuse und Sensoranschlussdose müssen vollständig dicht sein.

**Tabelle 5-3. Klemmenbezeichnungen am Sensor**

Klemmen- nummer	Adernfarbe	Funktion
1	braun	Antriebsspule +
2	rot	Antriebsspule –
3	orange	Temperatur –
4	gelb	Temperatur-Rückleiter
5	grün	Linke Aufnehmerspule+
6	blau	Rechte Aufnehmerspule +
7	violett	Temperatur +
8	grau	Rechte Aufnehmerspule –
9	weiss	Linke Aufnehmerspule –

### 5.5 Verdrahtung der Auswerteelektronik

Die Vorgehensweise bei der Verdrahtung der Auswerteelektronik hängt von der Art der Anschlüsse ab.

#### Schraubanschlüsse oder Lötflächen

Die Enden der einzelnen Adern sind so anzuschliessen, dass keine blanken Drähte freiliegen.

- Ordnen Sie die Aderfarben den entsprechenden Farben an den Sensorklemmen zu. Um die Sensortypen Micro Motion ELITE, T-Serie, F-Serie, Modell D oder Modell DL anzuschliessen, beachten Sie **Tabelle 5-4**, **Abbildung 5-5** und **Abbildung 5-6**.
- Um einen Sensor vom Typ Modell DT anzuschliessen, beachten Sie **Tabelle 5-4**, **Abbildung 5-7** und **Abbildung 5-8**.

#### E/A-Kabel

1. Befestigen Sie den mitgelieferten Klemmenblock auf einer DIN-Hutschiene. Der Klemmenblock ist für die Befestigung auf verschiedenen Schientypen geeignet. Siehe **Abbildung 5-4**.
2. Stecken Sie den E/A-Kabelstecker auf den Klemmenblock. Befestigen Sie den Stecker mit den unverlierbaren Schrauben am Klemmenblock.
3. Die Enden der einzelnen Adern sind so anzuschliessen, dass keine blanken Drähte freiliegen.
4. Ordnen Sie die Aderfarben den entsprechenden Farben an den Sensorklemmen zu.
  - Um die Sensortypen Micro Motion ELITE, T-Serie, F-Serie, Modell D oder Modell DL anzuschliessen, beachten Sie **Tabelle 5-4** und **Abbildung 5-5**.
  - Um einen Sensor vom Typ Modell DT anzuschliessen, beachten Sie **Tabelle 5-4** und **Abbildung 5-7**.

**Tabelle 5-4. Klemmenbezeichnungen für das Sensorkabel an der Auswerteelektronik**

Klemmennummern an der Auswerteelektronik

Modell 3500 mit E/A-Kabel	Modell 3500 mit Schraub-anschlüssen oder Lötflächen	Modell 3700	Adernfarbe	Funktion
4	c 4	13	gelb	Temperatur-Rückleiter
10	a 4	14	schwarz*	Beilitzen
7	c 6	15	violett	Temperatur +
3	a 6	16	orange	Temperatur –
5	c 8	17	grün	Linke Aufnehmerspule +
9	a 8	18	weiss	Linke Aufnehmerspule –
6	c 10	19	blau	Rechte Aufnehmerspule +
8	a 10	20	grau	Rechte Aufnehmerspule –
1	c 12	12	braun	Antriebsspule +
2	a 12	11	rot	Antriebsspule –

\*Kombinierte Beilitzen aus braun/rot, grün/weiss und grau/blau und gelb/orange/violett.

Abbildung 5-4. Montage des Sensorklemmenblocks auf einer DIN-Hutschiene




Abbildung 5-5. Anschlüsse: Modell 3500 und Sensortypen ELITE®, T-Serie, F-Serie, D- und DL-Sensoren








Abbildung 5-6. Anschlüsse: Modell 3700 und Sensortypen ELITE®, T-Serie, F-Serie, D- und DL-Sensoren



Anschlussklemmen, Modell 3700  
(blauer Klemmenblock)

Abbildung 5-7. Anschlüsse: Modell 3500 und DT-Sensor





Abbildung 5-8. Anschlüsse: Modell 3700 und DT-Sensor





## 6.1 Über dieses Kapitel

Dieses Kapitel beschreibt den Anschluss der Ausgangsrelais für das Serie 3000 Peripheriegerät.

- Installation der von Micro Motion gelieferten Halbleiter-Relais: siehe **Abschnitt 6.6**. Die Micro Motion Halbleiter-Relais werden intern versorgt.
- Installation von Relais von Fremdherstellern: siehe **Abschnitt 6.7**. Die Spannungsversorgung für Relais von Fremdherstellern kann über das Gerät oder extern erfolgen.

Nach der Installation der Relais müssen die Ausgänge entsprechend der gewählten Spannungsversorgungsoption, extern oder intern, konfiguriert werden. Siehe **Abschnitt 6.8**

## 6.2 Spezifikationen für Relais von Fremdherstellern

Relais von Fremdherstellern können nur intern versorgt werden, wenn es sich um Halbleiterrelais handelt. Daneben müssen die Spezifikationen der Serie 3000 Binärausgänge eingehalten werden.

Wenn Relais von Fremdherstellern extern gespeist werden sollen, können auch mechanische Relais verwendet werden, solange die Serie 3000 Spezifikationen für Binärausgänge eingehalten werden.

Drei Binärausgänge können für die Applikation konfiguriert werden:

- Spannungsversorgung aktiv oder passiv, über Software einstellbar
- Nennspannung: 24 VDC
- Strom aktiv: 5,6 mA bei  $U_a = 3$  VDC  
passiv: max. 500 mA bei 30 VDC max.

## 6.3 Installation im Ex-Bereich

Wenn Sie die Relais oder Relaismodule im Ex-Bereich installieren beachten Sie die Informationen in diesem Abschnitt.

### Relais Modell 3100

#### ATEX

Die Relais der Modellreihe 3100 sind für die Installation in Zone 2 geeignet. Die Relais erfüllen die ATEX Anforderungen (94/9/EC) für Gruppe II, Kategorie 3G, gemäß CENELEC Standard prEN 50021:1998 und sind wie folgt gekennzeichnet:

- EEx n V II T4
- KEMA 97 ATEX 4940 X
- Umgebungstemperatur –20 bis 60°C

Richtlinien für den Ex-Bereich:

- Die Relais der Modellreihe 3100 müssen in einem geeigneten, d.h. geschlossenen und spezifizierten Gehäuse installiert werden. Das Gehäuse muss vor Verschmutzung schützen und daher mindestens die Schutzart IP4X gemäß EN 60529 erfüllen, sowie den Umweltbedingungen am Einbauort gemäß Absatz 6 der prEN50021:1998 entsprechen.
- Die Kabeleinführungen des Gehäuses müssen den Anforderungen des Absatzes 7.2.6 der prEN50021:1998 entsprechen.
- Die äußeren Metallteile der Relais (Kühlkörper) sind an das Potentialausgleichssystem innerhalb des Ex- Bereiches anzuschließen.

### **UL und CSA**

Die Relais der Modellreihe 3100 sind für die Installation in Class I, Division 2, Groups A, B, C und D geeignet.

Um den CSA Richtlinien zu entsprechen müssen die Relaimodule in einem geeignetem Gehäuse installiert sein die in der Kombination von der Canadian Standards Association (CSA) akzeptiert wird.

### **Relais Anwenderbeistellung**

Vom Anwender beigestellte Relais für den Einsatz in Zone 2 müssen die Zulassung der Kategorie 3 besitzen.

## **6.4 Relais austauschen**

Einzelne defekte Relais sollten nicht ausgetauscht werden. Ist ein Relais defekt sollte der gesamte Relaisblock ausgetauscht werden.

Diese Richtlinie betrifft sowohl das Modell 3100 wie auch Relais die durch den Anwender beigestellt sind sowie für den Ex-Bereich und Ex freien Bereich.

## **6.5 Software-Konfiguration**

Die Relais werden mit den Binärausgängen des Mess- und Steuersystems verbunden.

- Binärausgänge können intern (aktiv) oder extern (passiv) gespeist werden.
- Weitere Informationen über die Konfigurierung der Binärausgänge finden Sie in **Abbildung 6-8** .

### **⚠ ACHTUNG**

**Fehler in der Serie 3000 Software-Konfiguration können zu Fehlfunktionen der Relais führen.**

Um die einwandfreie Funktion der Relais sicherzustellen, muss in der Software die Spannungsversorgung für die Relais entsprechend dem tatsächlichen Anschluss der Relais konfiguriert werden.

Mit der Serie 3000 Software stellen Sie ein, ob die Relais an den Binärausgängen intern oder extern versorgt werden.

- Wenn die Relais intern, d.h. über das Gerät gespeist werden, muss für den oder die Binärausgänge die Spannungsversorgung auf 'intern' eingestellt werden.
- Wenn die Relais über eine externe Quelle gespeist werden, muss für den oder die Binärausgänge die Spannungsversorgung auf 'extern' eingestellt werden.

### 6.6 Installation der von Micro Motion gelieferten Halbleiterrelais

Um die von Micro Motion gelieferten Halbleiterrelais (Versorgung über das Gerät) anzuschließen, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Befestigen Sie den Relaisblock auf einer DIN-Hutschiene. Siehe **Abbildung 6-1**.
2. Verdrahten Sie das Mess- und Steuersystem mit den Relaisanschlussklemmen. Siehe **Abbildung 6-2**, **Abbildung 6-3** und **Abbildung 6-4**.
3. Verdrahten Sie Relais Anschlussklemmenblock mit den anzusteuernenden Geräten. Siehe **Abbildung 6-5** und **Abbildung 6-6**.

#### **WARNUNG**

##### **Stromschlaggefahr**

Bei Arbeit an unter Spannung stehenden Leitungen und bei Fehlern in der Verdrahtung besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr von Sachschäden.

Um Sach- und Personenschäden auszuschließen:

- Spannung vor Beginn der Arbeiten an der Verdrahtung ausschalten.
- Geltende Vorschriften müssen beachtet werden.
- Relais und Verdrahtung müssen gemäß den vorliegenden Abbildungen angeschlossen werden.
- Am Montageort von Relais und Verdrahtung darf die Umgebungstemperatur nicht unter  $-20^{\circ}\text{C}$  und nicht über  $60^{\circ}\text{C}$  liegen.

#### **WARNUNG**


##### **Fehlerhafter Anschluss der Relais kann zur Funkenbildung und zur Zündung explosiver Atmosphäre führen.**

- Relaiskennwerte müssen unbedingt eingehalten werden, um die Sicherheit von Personen und Anlagen zu gewährleisten.  
Wechselspannung: 0,04 - 5 A, 24 - 240 V (RMS)  
Gleichspannung: 0,02 - 5 A, 0 - 70 V.
- Kontrollieren Sie die Polarität der Diode und der Gleichspannungsquelle.

## Schritt 1 Relaisblock befestigen

Befestigen Sie den Relaisblock auf einer DIN-Hutschiene.  
Der Klemmenblock ist für die Befestigung auf verschiedenen  
Schientypen geeignet. Siehe **Abbildung 6-1**.

**Abbildung 6-1. Relaisblock, Abmessungen**



## Schritt 2 Relais verdrahten

- Kabelquerschnitt Modell 3300/3500: 0,25 bis 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Kabelquerschnitt Modell 3350/3700: 0,34 bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- Anschluss von einem, zwei oder drei Relais möglich.
- Wenn das Modell 3300 oder 3500 Schraub- oder Lötanschlüsse für Ein- und Ausgänge hat, muss die Verdrahtung der Relais mit dem Modell 3300 bzw. 3500 nach **Abbildung 6-2** erfolgen.
- Wenn das Modell 3300 oder 3500 mit einem E/A-Kabel ausgestattet ist, muss die Verdrahtung der Relais gemäß **Abbildung 6-3** durchgeführt werden.
- **Abbildung 6-4** zeigt den Anschluss der Relais an das Modell 3350 oder 3700.

**Abbildung 6-2. Verdrahtung der Relais: Schraub- oder Lötanschlüsse**




Abbildung 6-3. Verdrahtung der Relais: E/A-Kabel





Abbildung 6-4. Verdrahtung der Relais: Modell 3350 bzw. 3700 Feldausführung



### Schritt 3 Relais an anzusteuernde Geräte anschließen

- Wechselspannungsversorgung für die Relais:  
siehe **Abbildung 6-5**. Ausgangsklemmen sind ungepolt.
- Gleichspannungsversorgung für die Relais:  
siehe **Abbildung 6-6**. Ausgangsklemmen sind gepolt.

**Abbildung 6-5. Verdrahtung der anzusteuernenden Geräte, Wechselspannungsversorgung**





Abbildung 6-6. Verdrahtung der anzusteuenden Geräte, Gleichspannungsversorgung



### 6.7 Anschluss von Relais von Fremdherstellern

Um selbst beigelegte Relais anzuschließen, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Verdrahten Sie das Mess- und Steuersystem mit den Relaisanschlussklemmen.
2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen den Relaisanschlussklemmen und den Geräten, die angesteuert werden sollen her
  - Relais von Fremdherstellern können intern oder extern mit Spannung versorgt werden.
  - Bei Wechselspannungsrelais müssen Typen mit Null-Lage verwendet werden, die weniger als 5,6 mA benötigen.

#### **WARNUNG**

##### **Stromschlaggefahr**

Bei Arbeit an unter Spannung stehenden Leitungen und bei Fehlern in der Verdrahtung besteht Stromschlaggefahr und die Gefahr von Sachschäden.

Um Sach- und Personenschäden auszuschließen:

- Spannung vor Beginn der Arbeiten an der Verdrahtung ausschalten.
- Geltende Vorschriften müssen beachtet werden.
- Relais und Verdrahtung müssen gemäß den vorliegenden Abbildungen angeschlossen werden.
- Am Montageort von Relais und Verdrahtung darf die Umgebungstemperatur nicht unter  $-20^{\circ}\text{C}$  und nicht über  $60^{\circ}\text{C}$  liegen.

#### **WARNUNG**

##### **Explosionsgefahr**

Unsachgemäße Installation kann zur Zündung von explosiven Atmosphären führen

Um Sach- und Personenschäden auszuschließen, halten Sie sich an folgende Eingangswerte für Relais von Fremdherstellern:

- Wenn das Mess- und Steuersystem als Spannungsquelle dient, beträgt die Nominalspannung 24VDC; bei einer Ausgangsspannung von 3 VDC fließt ein Strom von 5,6 mA.
- Werden mehr als 5,6 mA benötigt, konfigurieren Sie das System für einen Strom von maximal 500 mA bei 30 VDC max. (passiv) und benutzen Sie eine zu den Relais passende externe Spannungsversorgung.

Konfiguration der Spannungsquelle für Relais von Fremdherstellern: siehe **Abschnitt 6.8**.


## Schritt 1 Relais verdrahten

- Kabelquerschnitt Modell 3300/3500: 0,25 bis 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Kabelquerschnitt Modell 3350/3700: 0,34 bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- Anschluss von einem, zwei oder drei Relais möglich.
- Wenn das Modell 3300 oder 3500 Schraub- oder Lötanschlüsse für Ein- und Ausgänge hat, muss die Verdrahtung der Relais mit dem Modell 3300 oder 3500 nach **Abbildung 6-7** erfolgen.
- Wenn das Modell 3300 oder 3500 mit einem E/A-Kabel ausgestattet ist, muss die Verdrahtung der Relais mit dem Modell 3300 oder 3500 gemäß **Abbildung 6-8** durchgeführt werden.
- **Abbildung 6-9** zeigt den Anschluss der Relais an das Modell 3350 bzw. 3700.


**Abbildung 6-7. Verdrahtung der Relais von Fremdherstellern: Schraub- oder Lötanschlüsse**

Modell 3300/3500  
Anschlussklemmen für  
Ein- und Ausgänge


Kabelquerschnitt  
0,25 bis 1,5 mm<sup>2</sup>



**Abbildung 6-8. Verdrahtung der Relais von Fremdherstellern: E/A-Kabel**



**Abbildung 6-9. Modell 3350 bzw. 3700, Verdrahtung von Relais von Fremdherstellern**




## Schritt 2 Relais an anzusteuernde Geräte anschließen

- **Abbildung 6-10** zeigt den Anschluss der anzusteuernenden Geräte an die Relais.  
Abhängig von den Funktionen, die die Relais haben, variiert der Anschluss im Detail.
- **Abbildung 6-10** zeigt eine Beispielininstallation für eine zweistufige Dosiersteuerung.

### Abbildung 6-10. Anschlussplan, zweistufige Dosiersteuerung (Beispiel)

Anschluss der Relais an Serie 3000 Mess- und Steuersystem:  
siehe **Abbildung 6-7**, **Abbildung 6-8** oder **Abbildung 6-9**



### 6.8 Konfigurierung der Binärausgänge

Das Mess- und Steuersystem ist erst betriebsbereit, wenn die einzelnen Konfigurationsschritte in der beschriebenen Reihenfolge durchgeführt wurden.

#### **ACHTUNG**

**Wenn die einzelnen Konfigurationsschritte nicht in der korrekten Reihenfolge ausgeführt werden, können Messfehler verursacht werden.**

Halten Sie bei der Konfigurierung die folgende Reihenfolge ein, um Messfehler zu verhindern:

1. Systemparameter konfigurieren
2. Eingänge konfigurieren
3. Parameter für Applikation konfigurieren
4. Parameter der Messung konfigurieren
5. Ausgänge konfigurieren
6. Digitale Kommunikation konfigurieren

Konfigurierung der Binärausgänge:

1. Konfigurieren Sie die Systemparameter, die Eingänge und die Applikationsparameter.
2. Stellen Sie für die Ausgänge Binärausgang 1, Binärausgang 2 und Binärausgang 3 die Einstellung für die Spannungsversorgung entsprechend dem elektrischen Anschluss ein. Siehe **Tabelle 6-1**.
3. Weisen Sie den Ausgängen Binärausgang 1, Binärausgang 2 und Binärausgang 3 die gewünschten Funktionen zu.  
(Siehe Applikationshandbuch)
4. Konfigurieren Sie die Messparameter.  
(Siehe *Serie 3000 Ausführliches Setup Handbuch*.)
5. Konfigurieren Sie die Ausgänge.
  - a. Konfigurieren Sie Binärausgang 1, Binärausgang 2 und Binärausgang 3 für den Betrieb an der entsprechenden Spannungsversorgung Siehe **Tabelle 6-1**
  - b. Weisen Sie den Ausgängen ihre Funktionen zu.  
(Siehe *Serie 3000 Ausführliches Setup Handbuch*.)
6. Konfigurieren Sie die digitale Kommunikation.  
(Siehe *Serie 3000 Ausführliches Setup Handbuch*.)

**Tabelle 6-1. Spannungspegel der Binärausgänge ( auswählbar)**

Spannungs- quelle	Vorein- gestellt	Beschreibung
Intern	Intern	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spannungspegel beträgt 24 V bei ON und 0 V bei OFF</li><li>• Schaltkreis offen bei ON und geschlossen bei OFF</li></ul>
Extern		<ul style="list-style-type: none"><li>• Spannungspegel beträgt 0 V bei ON und 24 V bei OFF</li><li>• Schaltkreis offen bei OFF und geschlossen bei ON</li></ul>



## 7.1 Über dieses Kapitel

Dieses Kapitel erklärt die Einrichtung eines Druckers in Verbindung mit Serie 3000. Die Einrichtung beinhaltet folgende Schritte:

1. Verdrahtung vom Serie 3000 Gerät mit einem seriellen Konverter RS-485/RS-232-C, welcher die Verbindung zum Drucker herstellt.
2. Konfigurieren der Druckerdaten
3. Ausführen eines Drucktests

### Schritt 1 Verdrahtung zum seriellen Konverter

#### Bestellung oder Spezifizierung des seriellen Konverters

Micro Motion hat einen seriellen Konverter für die Kommunikation mit dem Serie 3000 Gerät entwickelt. Um den Konverter zu bestellen oder Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte eine auf der Rückseite des Betriebshandbuches aufgeführten Telefonnummern von Micro Motion, oder erkundigen Sie sich beim Kundendienst über die Angebotsnummer 7757. Den mit CE - Zeichen zugelassenen Konverter erhalten Sie über die Angebotsnummer CEQ 7757B.

- RS-485-Anschluss: 3-Punkt-Klemmenleiste für verdrehte Kabel, 0,25 bis 0,34 mm<sup>2</sup>.
- RS-232-C-Anschluss: RJ11 bis DB25 Kabel.
- Eingangsspannung: 9 V Gleichspannung bei 200 mA oder 12 V Gleichspannung bei 500 mA.

Wenden Sie sich bitte an das Micro Motion Support Team und fordern Sie das Angebot mit der Nummer CEQ 6954D an, um den spezifizierten Konverter mit einem Etikettendrucker zu bestellen oder weitere Informationen darüber zu erhalten. Die Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung.

Der serielle ProLink®- Konverter arbeitet nicht mit der Applikationsplattform zusammen. Die Kommunikation zwischen Drucker und Applikationsplattform kann nicht aufgenommen werden, da der ProLink PC Interface Adapter (PCIA) die RTS (ready-to-send)- Leitung nicht verwendet.

#### Verdrahtungsanschlüsse

Verdrahtung der RS-485-Anschlüsse vom Serie 3000 Gerät mit dem bereits vorhandenen seriellen Konverter RS-485/RS-232-C, oder einem seriellen Konverter, verfügbar über Angebot CEQ 7757 oder CEQ 7757B

- Installieren Sie ein verdrehtes Kabel von maximal 1.200m Länge zwischen dem Serie 3000 Gerät und dem seriellen Konverter.
- Installieren Sie verdrehte, abgeschirmte Aderpaare zur Überbrückung von Bereichen, in denen elektromagnetische Störungen auftreten können.
- **Tabelle 7-1** Verdrahtungsanschlüsse für RS-485.
- Für Verdrahtungsanschlüsse der Modelle 3300 oder 3500 zum Konverter siehe **Abbildung 7-1**
- Für Verdrahtungsanschlüsse der Modelle 3350 oder 3700 zum Konverter siehe **Abbildung 7-2**

Das Serie 3000 Gerät hat einen Aufkleber oder eine Karte, worauf die Klemmenbezeichnungen für die E/A-Anschlüsse verzeichnet sind.

Siehe **Abbildung 7-3**

- Für das Modell 3300 oder 3500 mit Schraub- und Lötverbindungen befindet sich die Karte in einer Hülle auf der obersten Schalttafel.
- Für das Modell 3300 oder 3500 mit E/A-Kabel befindet sich der E/A-Aufkleber auf dem Klemmenblock, der auf einer DIN-Hutschiene befestigt ist.
- Beim Modell 3350 oder 3700 ist der Aufkleber auf der Rückseite der Displayabdeckung angebracht.

**Tabelle 7-1.RS-485-Verdrahtungsanschlüsse**

Serie 3000 Modelle	Ort und Bezeichnung des Klemmenblocks	RS-485 Anschlüsse	
		A	B
Modell 3300 oder 3500 mit E/A-Kabel	Klemmenblock installiert auf DIN-Schiene	25	24
Modell 3300 oder 3500 mit Schraub- oder Lötverbindung	rückwärtige Schalttafel, am weitesten rechts liegender Klemmenblock	a 32	c 32
Modell 3350 oder 3700	grauer Klemmenblock, Verdrahtungsbereich mit erhöhter Sicherheit	12	11

Abbildung 7-1. Verdrahtungsanschlüsse Modell 3300 oder 3500 mit seriellen Konverter




Abbildung 7-2.Verdrahtungsanschlüsse Modelle 3350 oder 3700 mit seriellen Konverter





Abbildung 7-3.Aufkleber und Karten mit Klemmenbezeichnungen RS-485



## Schritt 2 Konfigurieren der Druckerdaten


Zur Konfiguration des Druckers sind folgende Schritte notwendig:

1. Konfiguration der Kopf- und Fußzeilen
2. Konfiguration der andern Druckerparameter

### Kopf- und Fußzeilen

**Konfiguration**

- └ Digital comm
  - └ Drucker konfigurieren
    - └ Kopfzeile 1
    - └ Kopfzeile 2
    - └ Fusszeile



Zur Konfiguration der Kopf- und Fußzeilen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste "Sicherheit".
2. Wählen Sie Konfiguration.
3. Wählen Sie Digital Comm.
4. Wählen Sie Drucker konfigurieren.
5. Wählen Sie Kopfzeile 1, Kopfzeile 2, oder Fußzeile.
6. Benutzen Sie die Funktions- und Cursortasten, um die in Tabelle 7-2 aufgelisteten Parameter einzugeben.

**Tabelle 7-2. Kopf- und Fußzeilen für Etiketten**


Variable	Voreinstellung	Beschreibung
Text	keine Eingabe	Geben Sie bis zu 21 Zeichen Text für die Kopf- oder die Fußzeile ein
Zeilenhöhe	1 Zeile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geben Sie 1 oder 2 ein, wenn der Schriftgrad normale Höhe hat</li><li>• Geben Sie eine 2 ein, wenn der Schriftgrad doppelte Höhe hat</li></ul>
Schriftgröße	Normale Höhe	Wählen Sie normale oder doppelte Höhe

### Weitere Parameter für die Druckereinstellung

#### Konfiguration

└ Digital comm

└ Drucker konfigurieren



Die Druckereinstellungen werden wie folgt konfiguriert:


1. Drücken Sie die Taste "Sicherheit".
2. Wählen Sie Konfiguration.
3. Wählen Sie Digital Comm.
4. Wählen Sie Drucker konfigurieren.
5. Benutzen Sie die Funktions- und Cursortasten, um die in **Tabelle 7-3** aufgelisteten Parameter einzugeben.

**Tabelle 7-3. Druckereinstellungen**

Variable	Voreinstellung	Beschreibung
Druckerauswahl	Epson TM-U295	Wählen Sie Epson TM-U295, Digitec 6610A, oder generisch
Baudrate	9600 Bd	Wählen Sie 1200, 2400, 4800, oder 9600 Bd, je nach Baudrate des angeschlossenen Druckers
Parität	Keine	Wählen Sie "keine, ungerade oder gerade", d.h. die dem angeschlossenen Drucker entsprechende Parität
Datenbits	8 bit	Geben Sie 7 oder 8 Datenbits ein, entsprechend dem angeschlossenen Drucker
Startbit	1 bit	Diese Variable steht fest auf 1 Startbit und kann nicht verändert werden
Stoppbit	1 bit	Geben Sie 1 oder 2 Stoppbits ein, entsprechend dem angeschlossenen Drucker

### Etiketten für Gewicht und Messungen

Zur Konfiguration der Etiketten beachten Sie bitte das *Ausführliche Setup Handbuch*.



### Schritt 3 Druckertest durchführen

Der Druckertest wird wie folgt durchgeführt:

- a. Nach der Druckerkonfiguration drücken Sie EXIT, um ins Druckermenü zurückzukehren.
- b. Wählen Sie im Druckermenü "Druckertest".

Nach Abschluss des Druckertests erscheint die Meldung "Druckertest abgeschlossen". Erfolgt keine Meldung, dann prüfen Sie:

- die Verdrahtung
- stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der Druckereinstellung für den angeschlossenen Drucker zutrifft.



### 8.1 Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme testet das Mess- und Steuersystem automatisch das Display. Während der Testprozedur werden alle Pixel aktiviert, d.h. der Bildschirm wird für ungefähr 5 Sekunden dunkel.

Nach Abschluss des Tests:

1. Das Micro Motion®-Logo erscheint.
2. Eine Auflistung der installierten Applikationen wird angezeigt.
3. Das Mess- und Steuersystem geht in den Betriebsmodus.

#### Das 'Person Process Interface'

**Abbildung 8-1** zeigt die Benutzeroberfläche, des 'Person-Process Interfaces' in einem typischen Betriebsmodus. Mit dieser Benutzeroberfläche können Sie:


- die Applikation überwachen und steuern.
- die Applikation konfigurieren und
- Wartungs- und Diagnoseaufgaben durchführen.

#### 'Sicherheit'-Taste

Mit der 'Sicherheit'-Taste gelangen Sie in den Konfigurationsmodus. Siehe **Abbildung 8-1**.

- 'Sicherheit'-Taste deaktiviert: Auf dem Display erscheint ein Menü mit Wartungs- und Konfigurationsfunktionen.
- 'Sicherheit' aktiviert: Es muss ein Passwort eingegeben werden, bevor der Zugriff auf die Wartungs- und Konfigurationsfunktionen möglich ist.

**Abbildung 8-1. Benutzeroberfläche 'Person Process Interface' im Betriebsmodus (Beispiel)**



## Umgehung der Passwordeingabe

Die Passwordeingabe kann umgangen werden, wenn der Benutzer das Passwort nicht kennt oder wenn die Person die das Passwort eingegeben hat nicht verfügbar ist.

Um die Passwordeingabe zu umgehen müssen Sie:

1. die mittlere Funktionstaste drücken und gedrückt halten,
2. die Cursor-Taste "nach oben" drücken und
3. die Funktions- und die Cursor-Taste wieder loslassen.

## 8.2 Konfigurationsmodus

Im Konfigurationsmodus der Gerätesoftware kann die Applikation konfiguriert werden. Daneben ist es möglich Wartungsaufgaben durchzuführen.

**⚠ ACHTUNG**


**Im Konfigurationsmodus können Messfehler auftreten, wenn das Mess- und Steuersystem in Betrieb ist.**

Bevor der Konfigurationsmodus aktiviert wird, müssen die Geräte zur Prozesssteuerung und -regelung auf Handbetrieb umgestellt werden.

**Abbildung 8-2** zeigt die Benutzeroberfläche, des 'Person-Prozess Interfaces' im Konfigurationsmodus (Beispiel).

Mehr Information über die Benutzung der Konfigurations Software entnehmen Sie bitte der ausführlichen Serie 3000 Setup Anleitung.

**Abbildung 8-2. Benutzeroberfläche 'Person-Process Interface' im Konfigurationsmodus (Beispiel)**



### 8.3 Nullpunkteinstellung

Wenn es sich bei Ihrer Mess- und Steuersystem um ein Modell 3500 oder ein Modell 3700 mit Auswerteelektronik handelt, so müssen Sie bei der ersten Inbetriebnahme eine Nullpunkteinstellung (mechanischer Nullpunkt) vornehmen.

Mit der Nullpunkteinstellung wird die aktuelle Durchflussrate als Nullpunkt für spätere Messungen festgelegt.

#### ACHTUNG

**Wenn die Nullpunkteinstellung bei der ersten Inbetriebnahme unterlassen wird, kann dieses zu fehlerhaften Messungen führen.**

Um präzise Messergebnisse gewährleisten zu können, ist es erforderlich, vor der Inbetriebnahme die Nullpunkteinstellung vorzunehmen.

#### Nullpunkteinstellung vorbereiten

Bereiten Sie das Durchflusssystem wie folgt vor:

1. Installieren Sie den Sensor gemäss den Anweisungen der zugehörigen Sensorbetriebsanleitung.
2. Schalten Sie die Spannung für die Auswerteelektronik ein. Warten Sie mindestens 30 Minuten, damit die Auswerteelektronik Betriebstemperatur erreichen kann.
3. Pumpen Sie das Prozessmedium durch den Sensor bis die Sensortemperatur annähernd die normale Prozesstemperatur erreicht hat.
4. Schliessen Sie das Absperrventil hinter dem Sensor.
5. Füllen Sie den Sensor **vollständig** mit dem Prozessmedium. Die Nullpunkteinstellung sollte bei normalen Prozessbedingungen (Temperatur, Dichte, Druck usw.) durchgeführt werden.
6. **Stellen Sie sicher, dass der Durchfluss absolut null ist.**

#### ACHTUNG

**Durchfluss während der Nullpunkteinstellung führt zu einer ungenauen Festlegung des Nullpunktes.**

Stellen Sie sicher, dass der Durchfluss während der Nullpunkteinstellung (mechanischer Nullpunkt) **vollständig** zum Stillstand kommt.

### Nullpunkteinstellung durchführen (mechanischer Nullpunkt)


Um die Nullpunkteinstellung (mechanischer Nullpunkt) durchzuführen, sehen Sie sich **Abbildung 8-3** an, und führen Sie folgenden Schritten aus:

1. Drücken Sie die 'Sicherheit'-Taste um das Hauptmenü aufzurufen..
2. Wählen Sie 'Wartung' im Hauptmenü.
3. Wählen Sie 'Kalibrierung' im Wartungsmenü.
4. Wählen Sie 'Mech. Nullpunkt' im Wartungsmenü.
5. Wählen Sie 'Nullpunkt kalibrieren' im Nullpunkt-Menü.
  - Um die mechanische Nullpunkteinstellung vorzeitig abubrechen, schalten Sie die Spannungsversorgung der Auswerteelektronik aus und wieder ein.
  - Die mechanische Nullpunkteinstellung dauert je nach Sensormodell und Dichte des Prozessmediums zwischen 20 und 150 Sekunden.

Nach Abschluss der Kalibrierung zeigt der Bildschirm für die Nullpunkteinstellung das Ergebnis, die Nullpunktabweichung ('Zero Offset') in Mikrosekunden, die höchste Dichte ('Dichte hoch') und die niedrigste Dichte ('Dichte niedrig') an.

- Nach erfolgreicher Kalibrierung erscheint die Nachricht 'Kalibrierung beendet' auf dem Bildschirm. Drücken Sie EXIT um das Display der Nullpunkteinstellung zu verlassen und den Vorgang zu beenden.
- Konnte die Kalibrierung nicht erfolgreich abgeschlossen werden, so erscheint die Nachricht 'Kalibrierung fehlgeschlagen' auf dem Display.

Abbildung 8-3. Display 'Nullpunkt kalibrieren'



Um die Nullpunkteinstellung (mechanischer Nullpunkt) durchzuführen, folgen Sie folgenden Schritten:

1. Drücken Sie die 'Sicherheit'-Taste.
2. Wenn nötig, Wartungs-Passwort eingeben. Sonst weiter mit **Schritt 3**
3. 'Wartung' im Hauptmenü wählen.
4. 'Kalibrierung' im Wartungsmenü wählen.
5. Wählen Sie 'Mech. Nullpunkt' im Wartungsmenü.
6. Nullpunkt kalibrieren' im Nullpunkt-Menü wählen.

'Sicherheit'-Taste

## Fehler bei der Nullpunkteinstellung

Wenn auf dem Display der Nullpunkteinstellung die Nachricht 'Kalibrierung fehlgeschlagen' erscheint, konnte die Kalibrierung nicht erfolgreich beendet werden. Mögliche Ursachen hierfür sind:

- Durchfluss während der Nullpunkteinstellung,
- Messrohre nicht vollständig gefüllt oder
- Sensor nicht korrekt eingebaut.

Um die Fehlermeldung zu löschen, muss die Nullpunkteinstellung nach Beseitigung der Fehlerquelle wiederholt werden. Alternativ kann der Vorgang auch durch Ein- und Ausschalten der Spannungsversorgung der Auswerteelektronik abgebrochen werden.

## 8.4 Fehlererkennung / Ausfallinformation

Wenn ein Fehler auftritt, nehmen die Ausgänge die Fehlerkennungszustände an. Das Mess- und Steuersystem erzeugt die Fehlerkennungszustände auch, wenn der Benutzer Konfigurations- oder Diagnoseaufgaben durchführt. Siehe **Tabelle 8-1**.

**Tabelle 8-1. Fehlererkennung bei Wartungsaufgaben**

Software-Modus	Ausgangssignale
Konfiguration	Fehlerkennung
Diagnose	Fehlerkennung
Kalibrierung	Aktiv (Ausgänge zeigen während der Kalibrierung den Wert der Prozessgröße)

Das Mess- und Steuersystem kann Fehler durch verschiedene Ausgangszustände anzeigen. Die folgenden Einstellungen können konfiguriert werden: 'Aufwärts', 'Abwärts', 'Letzter Messwert' oder 'Messwert Null'. Siehe **Tabelle 8-2**. Die Standardeinstellung ist 'Abwärts'.

**Tabelle 8-2. Fehlererkennung**

Einstellung	Fehlererkennung an den Ausgänge
Abwärts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann von 1,0 bis 3,6 mA konfiguriert werden.</li> <li>• Standardeinstellung: 3,6 mA.</li> <li>• Frequenzausgang wird 0 Hz.</li> </ul>
Aufwärts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann von 21,0 bis 24,0 mA konfiguriert werden.</li> <li>• Standardeinstellung 22,0 mA.</li> <li>• Frequenzausgang wird 15000 Hz.</li> </ul>
Letzter Messwert	Der Ausgang liefert einen Wert in mA der dem zuletzt gemessenen Wert der Prozessgröße entspricht, die diesem Ausgang zugeordnet ist.
Messwert Null	Der Ausgang liefert einen Wert in mA der dem Wert 0,0 der Prozessgröße entspricht, die diesem Ausgang zugeordnet ist. Frequenzausgang wird 0 Hz.

## 8.5 Alarmmeldungen

Das Mess- und Steuersystem erzeugt Alarmmeldungen.

Das Mess- und Steuersystem kann eine der folgenden Arten von Alarmmeldungen ausgeben:

- Alarmmeldungen für den Betrieb
- Alarmmeldungen für die Auswerteelektronik
- Überschreitung der Messbereiche
- Fehlermeldungen des Sensors
- Schwallströmung und Übersteuerung der Ausgänge
- Statusmeldungen

Mehr Information über die Alarmmeldungen entnehmen Sie bitte der ausführlichen Serie 3000 Setup Anleitung.

## 8.6 Wartung und Ersatz von Komponenten

Das Mess- und Regelsystem Serie 3000 enthält keine Teile die durch den Kunden selbst repariert werden können. Wenn eine Reparatur erforderlich wird:

- Füllen Sie bitte den entsprechende Dekontaminations Bericht aus (Anhang C für Europa)
- Senden Sie das Mess- und Regelsystem Serie 3000 und den Dekontaminations Bericht an Micro Motion

### **ACHTUNG**

#### **Explosionsgefahr.**

Entfernen oder klemmen Sie keine Geräte ab, ohne die Spannungsversorgung zu unterbrechen, ausser Sie sind absolut sicher dass keine explosive Atmosphäre besteht. Der Austausch von Komponenten kann die Zulassung der Messanlage im Ex-Bereich beeinträchtigen.

## 8.7 Kundendienst

Für technische Fragen steht Ihnen der Micro Motion Kundendienst unter folgenden Nummern telefonisch zur Verfügung:

- innerhalb Deutschlands: 0800-182 5347 (gebührenfrei)
- ausserhalb Deutschlands: +31 318 495 610.

## Modell 3300

Das Modell 3300 verarbeitet die Signale der angeschlossenen Sensoren und übernimmt diverse Mess- und Regelfunktionen. Es können bis zu drei verschiedene Applikationen gleichzeitig ausgeführt werden.

### A.1 Gehäuse

#### Einbau in DIN-Baugruppenträger

- 19" Rackausführung (486,2 mm) nach DIN 41494 und IEC 297-3
- Frontplatte in Schutzart IP40

#### Schalttafeleinbau

- Mit Rahmeneinbausatz; passt in den gleichen Schalttafelausschnitt wie die Micro Motion Peripheriegeräte.
- Der Abdeckrahmen ist grösser als bei den Micro Motion Peripheriegeräten DRT, FMS-3, DMS, NFC oder NOC
- Schutzart IP65 (NEMA 4X)

#### IP65 (Nema 4X) Gehäuse (optional)

- NEMA 4X (IP65) Gehäuse mit Ausschnitt

### A.2 Das 'Person Process Interface'

#### Display

- LCD hintergrundbeleuchtet, 128 x 128 Pixel Bitmap
- Kontrast einstellbar
- Reflexionsfreies, chemisch beständiges Acrylglas

#### Folientastatur

- Grosse Drucktasten, mit spürbarem Druckpunkt
- Software-definierte Funktionstasten
- Chemisch beständiges Polyester

### A.3 Elektrische Anschlüsse

#### Einbau in DIN-Baugruppenträger

##### Ein- und Ausgänge

- Feder-/Messerleisten Typ D nach DIN standard 41612 (IEC 603-2)
- Löt- (Standard) oder Schraubanschlüsse (optional)
- Schraubklemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>

##### Spannungsversorgung

- Schraubklemmen, im Baugruppenträger befestigt
- Erdkontakt schliesst zuerst und trennt zuletzt
- Klemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

### Schalttafeleinbau

#### Ein- und Ausgänge

- Schraubklemmen (Standard) oder E/A-Kabel mit abgesetzten Schraubklemmen für die Montage auf DIN-Hutschienen (optional)
- Abgesetzte Klemmen können auf insgesamt vier verschiedenen Schienentypen montiert werden. E/A-Kabel ist in den Längen 0,6; 1,5 und 3 Meter erhältlich
- Klemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Spannungsversorgung

Klemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

## A.4 Nicht-eigensichere Eingangssignale

### Frequenz-/Impulseingang

#### Ein Impuls-/Frequenzeingang, 2-adrig

- Frequenzbereich 0-20000 Hz
- min. Impulsbreite 25 µs
- Versorgung: aktiv oder passiv
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand
- Nennstrom: 5 mA Pull-up-Widerstand

### Binäreingänge

#### Zwei Binäreingänge, Wischkontakt

- min. Impulsbreite 0,15 µs
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand

## A.5 Nicht-eigensichere Ausgangssignale

### Stromausgänge

#### Zwei Stromausgänge, 4-20 mA, aktiv

- Galvanische Trennung bis ± 50 VDC von allen anderen Ausgängen und Erde
- maximaler Lastwiderstand: 1000 Ω
- Ausgangssignal linear von 3,8 bis 20,5 mA gemäss NAMUR NE43 (Juni 1994)

### Binärausgänge

#### Drei Binärausgänge

- für Applikation konfigurierbar
- Versorgung: aktiv oder passiv, über Software instellbar, **Tabelle 6-1**
- Spannung: 24 VDC Nennspannung
- Strom: Quelle bis 5,6 mA bei U<sub>out</sub> = 3 VDC  
Senke bis 500 mA bei max. 30 VDC

### Frequenz/Impulsausgang

#### Ein Impuls-/Frequenzausgang, 2-adrig

- Ausgangssignal lineare Funktion der Durchflussrate, max. 12500 Hz
- Masseinheit konfigurierbar
- Skalierbar bis 10000 Hz
- Impulsbreite: oberhalb 500 Hz, Tastverhältnis 1:1  
unterhalb 500 Hz, einstellbar
- Versorgung: aktiv oder passive, über Software einstellbar
- Spannung: 24 VDC Nennspannung im Aktivbetrieb  
20 VDC maximal zulässig im Passivbetrieb
- Strom: Quelle 10 mA bei 3 VDC aktiv  
Senke 500 mA active oder passiv  
bei max. 30 VDC

### **Fehlerkennung/ Ausfallinformation**

Wenn eine Störung festgestellt wird, nehmen die Ausgänge die festgelegten Zustände ein. Für die Fehlerkennung kann zwischen 'aufwärts', 'abwärts', 'letzter Messwert' und 'Messwert null' gewählt werden. Stromausgänge entsprechen NAMUR NE43 (Juni 1994).

- Aufwärts: einstellbar 21 bis 24 mA; 15000 Hz für Frequenz
- Abwärts: einstellbar 1 bis 3,6 mA ; 0 Hz für Frequenz
- Letzter Messwert: zuletzt ausgegebenes Ausgangssignal
- Messwert null: Ausgang zeigt für die Prozessgrösse den Wert null

### **A.6 Digital Kommunikation**

Eine RS-485 Schnittstelle (standard)

- Nur senden
- Erfordert externen Adapter für Konversion zu RS-232 (nicht im Lieferumfang)

### **A.7 Spannungsversorgung**

**85 bis 250 VAC  
(85 bis 265 VAC mit  
CENELEC-zulassung)**

- 50/60 Hz, 15 VA
- max. 0,25 A bei 85 VAC, max. 0,12 A bei 265 VAC
- Sicherung IEC 127-3/4; 0,63 A träge
- Entspricht Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC nach IEC 1010-1 mit Zusatz 2
- Installation (Überspannung) Kategorie II, Störgrad 2

**18 bis 30 VDC**

- normal 7 W, max. 14 W
- Sicherung IEC 127-3/4; 1,6 A träge

### **A.8 Umgebungsbedingungen, Grenzwerte**

**Umgebungstemperatur**

- Betrieb: –20 bis 60°C
- Lagerung: –40 bis 70°C
- oberhalb von 55°C kann eine leichte Verdunklung des Displays auftreten
- unterhalb –20°C verlangsamt sich die Anzeige

**Feuchtigkeit**

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, bei 60°C nicht kondensierend

**Vibrationen**

Nach IEC 68-2-6 bei 1,0 g; 15 bis 2000 Hz, 50 Wobbelzyklen

## Technische Daten *Fortsetzung*

### A.9 Umgebungseinflüsse

#### Störfestigkeit

- Entspricht EMV-Richtlinie 89/336/EEC gemäss EN 50081-2 (August 1993) und EN 50082-2 (März 1995)
- Entspricht NAMUR NE21 (June 1997)

#### Umgebungstemperatur

± 0,005% vom Messbereich pro °C bei analogen Ausgängen

### A.10 Ex-Schutz

#### UL und CSA

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D bei Einbau in geeignetem Gehäuse.

#### ATEX

Geeignet für Einsatz in Zone 2; entspricht ATEX Richtlinie (94/9/EC) für Gruppe II Kategorie 3G nach CENELEC Standard prEN 50021:1998. Kennzeichnung EEx nVL IIC T4.

#### Leistungsmerkmale

Siehe Produktdaten des Sensors.

#### Reinigungsanweisung

Zur Reinigung des Peripheriegerätes Modell 3300 verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch oder trockene Luft.

## Modell 3350

Das Modell 3350 verarbeitet die Signale der angeschlossenen Sensoren und übernimmt diverse Mess- und Regelfunktionen. Für das Feldgehäuse liegen verschiedene Zulassungen vor, die den weltweiten Einsatz gestatten. Es können bis zu drei verschiedene Applikationen gleichzeitig ausgeführt werden.

### A.11 Unterteiltes Gehäuse

- Elektronik im Gehäuse mit verschraubter Abdeckung
- Nicht-eigensichere Anschlussräume für Ein- und Ausgangsklemmen
- Eigensicherer Raum für 'Person Process Interface', Sensoranschlussklemmen und optionale Ein- und Ausgänge
- Montagehalterung und 'Person Process Interface' können gedreht werden: Montage in vier verschiedenen Ausrichtungen möglich
- Schutzart IP67 (NEMA 4X)

### A.12 Das 'Person Process Interface'

#### Display

- LCD hintergrundbeleuchtet, 128 x 128 Pixel Bitmap
- Kontrast einstellbar
- reflexionsfreies, gehärtetes Glas
- für Einsatz in Ex-Bereichen geeignet

#### Folientastatur

- Grosse Drucktasten, mit spürbarem Druckpunkt
- Software-definierte Funktionstasten
- Chemisch beständiges Polyester

### A.13 Elektrische Anschlüsse

Zwei farbcodierte Anschlussräume

- Anschlussraum mit eigensicherem Klemmenblock und zwei 3/4"-NPT oder M20x1,5 Kabeldurchführungen
- Anschlussraum mit nicht-eigensicherem Klemmenblock und drei 3/4"-NPT oder M20x1,5 Kabeldurchführungen
- Ein- und Ausgangsklemmen geeignet für Leiterquerschnitte von 0,34 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- Anschlüsse für Spannungsversorgung geeignet für Leiterquerschnitte von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 4,0 mm<sup>2</sup>

### A.14 Nicht-eigensichere Eingangssignale

#### Frequenz/Impuls- Eingang

Ein Impuls-/Frequenzeingang, 2-adrig

- Frequenzbereich 0- 20000 Hz
- min. Impulsbreite 25 µs
- Versorgung:aktiv oder passiv
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand
- Nennstrom: 5 mA Pull-up-Widerstand

#### Binäreingänge

Zwei Binäreingänge, Wischkontakt

- min. Impulsbreite 0,15 µs
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand

**A.15 Nicht-eigensichere Ausgangssignale**

**Stromausgänge**

Zwei Stromausgänge, 4-20 mA, aktiv

- Galvanische Trennung bis  $\pm 50$  VDC von allen anderen Ausgängen und Erde
- maximaler Lastwiderstand:  $1000 \Omega$
- Ausgangssignal linear von 3,8 bis 20,5 mA gemäss NAMUR NE43 (Juni 1994)

**Binärausgänge**

Drei Binärausgänge

- für Applikation konfigurierbar
- Versorgung: aktiv oder passiv, über Software einstellbar, **Tabelle 6-1**
- Spannung: 24 VDC Nennspannung
- Strom: Quelle bis 5,6 mA bei  $U_{out} = 3$  VDC  
Senke bis 500 mA bei max. 30 VDC

**Frequenz/Impulsausgang**

Ein Impuls-/Frequenzausgang, 2-adrig

- Ausgangssignal lineare Funktion der Durchflussrate, max. 12500 Hz
- Masseinheit konfigurierbar
- Skalierbar bis 10000 Hz
- Impulsbreite: oberhalb 500 Hz, Tastverhältnis 1:1  
unterhalb 500 Hz, einstellbar
- Versorgung: aktiv oder passive, über Software einstellbar
- Spannung: 24 VDC Nennspannung im Aktivbetrieb  
20 VDC maximal zulässig im Passivbetrieb
- Strom: Quelle 10 mA bei 3 VDC aktiv  
Senke 500 mA active oder passiv

**Fehlerkennung/  
Ausfallinformation**

Wenn eine Störung festgestellt wird, nehmen die Ausgänge die festgelegten Zustände ein. Für die Fehlerkennung kann zwischen 'aufwärts', 'abwärts', 'letzter Messwert' und 'Messwert null' gewählt werden. Stromausgänge entsprechen NAMUR NE43 (Juni 1994).

- Aufwärts: einstellbar 21 bis 24 mA, 15000 Hz für Frequenz
- Abwärts: einstellbar 1 bis 3,6 mA, 0 Hz für Frequenz
- Letzter Messwert: zuletzt ausgegebenes Ausgangssignal
- Messwert null: Ausgang zeigt für die Prozessgrösse den Wert null

**A.16 Digital Kommunikation**

Eine RS-485 Schnittstelle (standard)

- Nur senden
- Erfordert externen Adapter für Konversion zu RS-232 (nicht im Lieferumfang)

**A.17 Spannungsversorgung**

**85 bis 265 VAC  
(85 bis 265 VAC mit  
CENELEC-zulassung)**

- 50/60 Hz, 30 VA
- max. 0,33 A bei 85 VAC, max. 0,15 A bei 265 VAC
- Sicherung IEC 127-3/4; 0,63 A träge
- Entspricht Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC nach IEC 1010-1 mit Zusatz 2
- Installation (Überspannung) Kategorie II, Störgrad 2

**18 bis 30 VDC**

- typ. 18 W, max. 25 W
- Sicherung IEC 127-3/4; 1,6 A träge

## Technische Daten *Fortsetzung*

### A.18 Umgebungsbedingungen, Grenzwerte

#### Umgebungstemperatur

- Betrieb: –20 bis 60°C
- Lagerung: –40 bis 70°C
- oberhalb von 55°C kann eine leichte Verdunklung des Displays auftreten
- Unterhalb –20°C verlangsamt sich die Anzeige

#### Feuchtigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, bei 60°C nicht kondensierend

#### Vibrationen

Nach IEC 68-2-6 bei 1,0 g; 15 bis 2000 Hz, 50 Wobbelzyklen

### A.19 Umgebungseinflüsse

#### Störfestigkeit

- Entspricht EMV-Richtlinie 89/336/EEC gemäss EN 50081-2 (August 1993) und EN 50082-2 (März 1995)
- Entspricht NAMUR NE21 (June 1997)

#### Umgebungstemperatur

± 0,005% vom Messbereich pro °C bei analogen Ausgängen

### A.20 Installation im Ex-Bereich

#### UL und CSA

Class I, Div. 2, Groups A, B, C und D. Nicht funkenerzeugend  
Sensorausgänge für Class I, Div. 2, Groups A, B, C, und D oder  
eigensichere Sensorausgänge für Class I Groups C und D; Class II, Div.  
1, Groups E, F und G.

#### ATEX

Zone 1, entspricht ATEX Richtlinie (94/9/EC) für Gruppe II Kategorie 2G,  
Kennzeichnung EEx de [ib] IIB/IIC T4.

### Leistungsmerkmale

Siehe Produktdaten des Sensors.

### Reinigungsanweisung

Zur Reinigung des Modells 3350 verwenden Sie ein sauberes, feuchtes  
Tuch.

## **WARNUNG**

### **Explosionsgefahr**

**Die Benutzung eines trockenen Tuches zur Reinigung  
des Displays der Modelle 3350 bzw. 3700 kann zu  
statischen Entladungen führen. Dies kann in  
explosiven Atmosphären zu einer Explosion führen.**

Um eine Explosion zu vermeiden, benutzen Sie ein  
feuchtes, sauberes Tuch um das Display in einer  
explosiven Atmosphäre zu reinigen.

## Modell 3500

Das Modell 3500 verarbeitet direkt das Signal von Coriolis-Sensoren zur Durchfluss- und Dichtemessung und übernimmt diverse Mess- und Regelunktionen. Es können bis zu drei verschiedene Applikationen gleichzeitig ausgeführt werden.

### A.21 Gehäuse

#### Einbau in DIN-Baugruppenträger

- 19" Rackausführung (486,2 mm) nach DIN 41494 und IEC 297-3
- Frontplatte in Schutzart IP40

#### Schalttafeleinbau

- Mit Rahmeneinbausatz; passt in den gleichen Schalttafelausschnitt wie die Micro Motion Peripheriegeräte.
- Der Abdeckrahmen ist grösser als bei den Micro Motion Peripheriegeräten DRT, FMS-3, DMS, NFC oder NOC.
- Schutzart IP65 (NEMA 4X)

#### IP65 (Nema 4X) Gehäuse (optional)

NEMA 4X (IP65) Gehäuse mit Ausschnitt

### A.22 Das Person Process Interface

#### Display

- LCD hintergrundbeleuchtet, 128 x 128 Pixel Bitmap
- Kontrast einstellbar
- Reflexionsfreies, chemisch beständiges Acrylglas

#### Folientastatur

- Grosse Drucktasten, mit spürbarem Druckpunkt
- Software-definierte Funktionstasten
- Chemisch beständiges Polyester

### A.23 Elektrische Anschlüsse

#### Einbau in DIN-Baugruppenträger

Ein- und Ausgänge

- Feder-/Messerleisten Typ D nach DIN standard 41612 (IEC 603-2)
- Löt- (Standard) oder Schraubanschlüsse (optional)
- Schraubklemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>.

Spannungsversorgung

- Schraubklemmen, im Baugruppenträger befestigt
- Erdkontakt schliesst zuerst und trennt zuletzt
- Klemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

#### Schalttafeleinbau

Ein- und Ausgänge

- Schraubklemmen (Standard) oder E/A-Kabel mit abgesetzten Schraubklemmen für die Montage auf DIN-Hutschienen (optional)
- Abgesetzte Klemmen können auf insgesamt vier verschiedenen Schienentypen montiert werden. E/A-Kabel ist in den Längen 0,6; 1,5 und 3 Meter erhältlich.
- Klemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>.

Spannungsversorgung

Klemmen geeignet für Kabelquerschnitte von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

**A.24 Eigensichere Eingangssignale**

- Ein 9-poliger Eingang für Coriolis-Sensorsignale mit Masseanschluss (standard)

**A.25 Nicht-eigensichere Eingangssignale**

**Frequenz/Impuls-Eingang**

- Ein Impuls-/Frequenzeingang, 2-adrig
- Frequenzbereich 0-20000 Hz
- min. Impulsbreite 25 µs
- Versorgung: aktiv oder passiv
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand
- Nennstrom: 5 mA Pull-up-Widerstand

**Binäreingänge**

- Zwei Binäreingänge, Wischkontakt
- min. Impulsbreite 0,15 µs
  - Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand

**A.26 Nicht-eigensichere Ausgangssignale**

**Stromausgänge**

- Zwei Stromausgänge, 4-20 mA, aktiv
- Galvanische Trennung bis  $\pm 50$  VDC von allen anderen Ausgängen und Erde
  - maximaler Lastwiderstand: 1000  $\Omega$
  - Ausgangssignal linear von 3,8 bis 20,5 mA gemäss NAMUR NE43 (Juni 1994)

**Binärausgänge**

- Drei Binärausgänge
- für Applikation konfigurierbar
  - Versorgung:aktiv oder passiv, über Software einstellbar, **Tabelle 6-1**
  - Spannung:24 VDC Nennspannung
  - Strom:Quelle bis 5,6 mA bei  $U_{out} = 3$  VDC  
Senke bis 500 mA bei max. 30 VDC

**Frequenz/Impulsausgang**

- Ein Impuls-/Frequenzausgang, 2-adrig
- Ausgangssignal lineare Funktion der Durchflussrate, max. 12500 Hz
  - Masseinheit konfigurierbar
  - Skalierbar bis 10000 Hz
  - Impulsbreite:oberhalb 500 Hz, Tastverhältnis 1:1  
unterhalb 500 Hz, einstellbar
  - Versorgung: aktiv oder passive, über Software einstellbar
  - Spannung: 24 VDC Nennspannung im Aktivbetrieb  
20 VDC maximal zulässig im Passivbetrieb
  - Strom: Quelle 10 mA bei 3 VDC aktiv  
Senke 500 mA active oder passiv, bei max. 30 VDC

**Fehlerkennung/  
Ausfallinformation**

- Wenn eine Störung festgestellt wird, nehmen die Ausgänge die festgelegten Zustände ein. Für die Fehlerkennung kann zwischen 'aufwärts', 'abwärts', 'letzter Messwert' und 'Messwert null' gewählt werden. Stromausgänge entsprechen NAMUR NE43 (Juni 1994).
- Aufwärts: einstellbar 21 bis 24 mA; 15000 für Frequenz
  - Abwärts: einstellbar 1 bis 3,6 mA; 0 Hz für Frequenz
  - Letzter Messwert: zuletzt ausgegebenes Ausgangssignal
  - Messwert null: Ausgang zeigt für die Prozessgrösse den Wert null

## Technische Daten *Fortsetzung*

### A.27 Digital Kommunikation

Eine RS-485 Schnittstelle (standard)

- Nur senden
- Erfordert externen Adapter für Konversion zu RS-232 (nicht im Lieferumfang)

### A.28 Spannungsversorgung

**85 bis 265 VAC**  
(85 bis 265 VAC mit  
CENELEC-zulassung)

- 50/60 Hz, 30 VA
- max. 0,33 A bei 85 VAC, max. 0,15 A bei 265 VAC
- Sicherung IEC 127-3/4; 0,63 A träge
- Entspricht Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC nach IEC 1010-1 mit Zusatz 2
- Installation (Überspannung) Kategorie II, Störgrad 2

**18 bis 30 VDC**

- normal 18 W, max. 25 W
- Sicherung IEC 127-3/4; 1,6 A träge

### A.29 Umgebungsbedingungen, Grenzwerte

**Umgebungstemperatur**

- Betrieb: –20 bis 60°C
- Lagerung: –40 bis 70°C
- oberhalb von 55°C kann eine leichte Verdunklung des Displays auftreten
- unterhalb –20°C verlangsamt sich die Anzeige

**Feuchtigkeit**

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, bei 60°C nicht kondensierend

**Vibrationen**

Nach IEC 68-2-6 bei 1,0 g; 15 bis 2000 Hz, 50 Wobbelzyklen

## Technische Daten *Fortsetzung*

### A.30 Umgebungseinflüsse

#### Störfestigkeit

- Entspricht EMV-Richtlinie 89/336/EEC gemäss EN 61326 industriell
- Entspricht NAMUR NE21 (Juni 1997)

#### Umgebungstemperatur

± 0,005% vom Messbereich pro °C bei analogen Ausgängen

### A.31 Ex-Schutz

#### UL und CSA

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D bei Einbau in geeignetem Gehäuse. Sensorausgänge nicht funkenerzeugend für Einsatz in Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D oder eigensichere Sensorausgänge für Einsatz in Class I, Div. 1, Groups C und D; Class II, Div. 1, Groups E, F und G

- 

#### ATEX

Installation im Ex freien Bereich, zum Anschluss an Sensoren im Ex-Bereich Zone 1 sofern der Sensor mit [Ex ib] IIB/IIC gekennzeichnet ist.

#### Leistungsmerkmale

Siehe Produktdaten des Sensors.

#### Reinigungsanweisung

Zur Reinigung des Modells 3500 verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch oder trockene Luft.

## Modell 3700

Das Modell 3700 verarbeitet direkt das Signal von Coriolis-Sensoren zur Durchfluss- und Dichtemessung und übernimmt diverse Mess- und Regelfunktionen. Für das Feldgehäuse liegen verschiedene Zulassungen vor, die den weltweiten Einsatz gestatten. Es können bis zu drei verschiedene Applikationen gleichzeitig ausgeführt werden.

### A.32 Unterteiltes Gehäuse

- Elektronik in Gehäuse mit verschraubter Abdeckung
- Nicht-eigensichere Anschlussräume für Ein- und Ausgangsklemmen
- Eigensicherer Raum für 'Person Process Interface', Sensoranschlussklemmen und optionale Ein- und Ausgänge
- Montagehalterung und 'Person Process Interface' können gedreht werden: Montage in vier verschiedenen Ausrichtungen möglich
- Schutzart IP67 (NEMA 4X)

### A.33 Das Person Process Interface

#### Display

- LCD hintergrundbeleuchtet, 128 x 128 Pixel Bitmap
- Kontrast einstellbar
- reflexionsfreies, gehärtetes Glas
- für Einsatz in Ex-Bereichen geeignet

#### Folientastatur

- Grosse Drucktasten, mit spürbarem Druckpunkt
- Software-definierte Funktionstasten
- Chemisch beständiges Polyester

### A.34 Elektrische Anschlüsse

Zwei farbcodierte Anschlussräume

- Anschlussraum mit eigensicherem Klemmenblock und zwei 3/4"-NPT oder M20x1,5 Kabeldurchführungen
- Anschlussraum mit nicht-eigensicherem Klemmenblock und drei 3/4"-NPT oder M20x1,5 Kabeldurchführungen
- Ein- und Ausgangsklemmen geeignet für Leiterquerschnitte von 0,34 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- Anschlüsse für Spannungsversorgung geeignet für Leiterquerschnitte von 0,75 mm<sup>2</sup> bis 4,0 mm<sup>2</sup>

### A.35 Eigensichere Eingangssignale

- Ein 9-poliger Eingang für Coriolis-Sensorsignale mit Masseanschluss (standard)

### A.36 Nicht-eigensichere Eingangssignale

#### Frequenz/Impuls- Eingang

Ein Impuls-/Frequenzeingang, 2-adrig

- Frequenzbereich 0-20000 Hz
- min. Impulsbreite 25 µs
- Versorgung: aktiv oder passiv
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand
- Nennstrom: 5 mA Pull-up-Widerstand

#### Binäreingänge

Zwei Binäreingänge, Wischkontakt

- min. Impulsbreite 0,15 µs
- Spannung: 0-0,8 VDC Low-Zustand  
3-30 VDC High-Zustand

**A.37 Nicht-eigensichere Ausgangssignale**

**Stromausgänge**

Zwei Stromausgänge, 4- 20 mA, aktiv

- Galvanische Trennung bis  $\pm 50$  VDC von allen anderen Ausgängen und Erde
- maximaler Lastwiderstand:  $1000\ \Omega$
- Ausgangssignal linear von 3,8 bis 20,5 mA gemäss NAMUR NE43 (Juni 1994)

**Binärausgänge**

Drei Binärausgänge

- für Applikation konfigurierbar
- Versorgung: aktiv oder passiv, über Softwareeinstellbar, **Tabelle 6-1**
- Spannung: 24 VDC Nennspannung
- Strom: Quelle bis 5,6 mA bei  $U_{out} = 3$  VDC  
Senke bis 500 mA bei max. 30 VDC

**Frequenz/Impulsausgang**

Ein Impuls-/Frequenzausgang, 2-adrig

- Ausgangssignal lineare Funktion der Durchflussrate, max. 12500 Hz
- Masseinheit konfigurierbar
- Skalierbar bis 10000 Hz
- Impulsbreite: oberhalb 500 Hz, Tastverhältnis 1:1  
unterhalb 500 Hz, einstellbar
- Versorgung: aktiv oder passive, über Software einstellbar
- Spannung: 24 VDC Nennspannung im Aktivbetrieb  
20 VDC maximal zulässig im Passivbetrieb
- Strom: Quelle 10 mA bei 3 VDC aktiv  
Senke 500 mA active oder passiv bei max. 30 VDC

**Fehlerkennung/  
Ausfallinformation**

Wenn eine Störung festgestellt wird, nehmen die Ausgänge die festgelegten Zustände ein. Für die Fehlerkennung kann zwischen 'aufwärts', 'abwärts', 'letzter Messwert' und 'Messwert null' gewählt werden. Stromausgänge entsprechen NAMUR NE43 (Juni 1994).

- Aufwärts: einstellbar 21 bis 24 mA; 15000 Hz für Frequenz
- Abwärts: einstellbar 1 bis 3,6 mA; 0 Hz für Frequenz
- Letzter Messwert: zuletzt ausgegebenes Ausgangssignal
- Messwert null: Ausgang zeigt für die Prozessgrösse den Wert null

**A.38 Digital Kommunikation**

Eine RS-485 Schnittstelle (standard)

- Nur senden
- Erfordert externen Adapter für Konversion zu RS-232 (nicht im Lieferumfang)

### A.39 Spannungsversorgung

**85 bis 265 VAC**  
(85 bis 265 VAC mit  
CENELEC-zulassung)

- 50/60 Hz, 30 VA
- max. 0,33 A bei 85 VAC, max. 0,15 A bei 265 VAC
- Sicherung IEC 127-3/4; 0,63 A träge
- Entspricht Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC nach IEC 1010-1 mit Zusatz 2
- Installation (Überspannung) Kategorie II, Störgrad 2

**18 bis 30 VDC**

- normal 18 W, max. 25 W
- Sicherung IEC 127-3/4; 1,6 A träge

### A.40 Umgebungsbedingungen, Grenzwerte

**Umgebungstemperatur**

- Betrieb: –20 bis 60°C
- Lagerung: –40 bis 70°C
- oberhalb von 55°C kann eine leichte Verdunklung des Displays auftreten
- unterhalb –20°C verlangsamt sich die Anzeige

**Feuchtigkeit**

Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95%, bei 60°C nicht kondensierend

**Vibrationen**

Nach IEC 68-2-6 bei 1,0 g; 15 bis 2000 Hz, 50 Wobbelzyklen

### A.41 Umgebungseinflüsse

**Störfestigkeit**

- Entspricht EMV-Richtlinie 89/336/EEC gemäss EN 61326 Industrie
- Entspricht NAMUR NE21 (Juni 1997)

**Umgebungstemperatur**

± 0,005% vom Messbereich pro °C bei analogen Ausgängen


### A.42 Ex-Schutz

**UL und CSA**

Class I, Div. 2, Groups A, B, C und D. Sensorausgänge nicht funkenerzeugend für Einsatz in Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D oder eigensichere Sensorausgänge für Einsatz in Class I, Div. 1, Groups C und D; Class II, Div. 1, Groups E, F und G.

**ATEX**

Zone 1, gemäss ATEX Richtlinie (94/9/EC) Gruppe II Kategorie 2G gekennzeichnet mit EEx de [ib] IIB/IIC T4

 **WARNUNG**

**Explosionsgefahr**

**Die Benutzung eines trockenen Tuches zur Reinigung des Displays der Modelle 3350 bzw. 3700 kann zu statischen Entladungen führen. Dies kann in explosiven Atmosphären zu einer Explosion führen.**

Um eine Explosion zu vermeiden, benutzen Sie ein feuchtes, sauberes Tuch um das Display in einer explosiven Atmosphäre zu reinigen.

## Modell 3100 Zubehör

Das Zubehör umfasst Relaissätze zur Ansteuerung von Magnetventilen, Pumpenstartern und anderen Geräten.

### A.43 Relaissätze

- Drei Relais
- Halbleiterausführung, SPST
- 24- 250 VAC, 40 mA bis 5A oder 0-70 VDC, 5A belastbar
- Versorgung über Binärausgänge

Die Relais der Modellreihe 3100 sind für die Installation in Zone 2 geeignet. Die Relais erfüllen die ATEX Anforderungen (94/9/EC) für Gruppe II, Kategorie 3G, gemäß CENELEC Standard prEN 50021:1998 und sind wie folgt gekennzeichnet:

- EEx n V II T4
- KEMA 97 ATEX 4940 X
- Umgebungstemperatur –20 bis 60°C

Die Relais der Modellreihe 3100 müssen in einem geeigneten, d.h. geschlossenen und spezifizierten Gehäuse installiert werden. Das Gehäuse muss vor Verschmutzung schützen und daher mindestens die Schutzart IP4X gemäß EN 60529 erfüllen, sowie den Umweltbedingungen am Einbauort gemäß Absatz 6 der prEN50021:1998 entsprechen.

Die Kabeleinführungen des Gehäuses müssen den Anforderungen des Absatzes 7.2.6 der prEN50021:1998 entsprechen.

Die äußeren Metallteile der Relais (Kühlkörper) sind an das Potentialausgleichssystem innerhalb des Ex- Bereiches anzuschließen.

Vom Anwender beigestellte Relais für den Einsatz in Zone 2 müssen die Zulassung der Kategorie 3 besitzen.

Für Anwendungen in Zone 2, in denen Peripheriegeräte der Modellreihe 3300 und 3100 oder vom Anwender selbst beigestellte Relais in Kombination eingesetzt werden, müssen alle Geräte der Kategorie 3 entsprechen.

Einzelne Relais dürfen nicht ausgetauscht werden. Bei Ausfall eines Relais ist das gesamte Modell 3100 auszutauschen, um die Sicherheitsbestimmungen zu erfüllen.

### A.44 Gehäuseschutzart NEMA 4X (IP65)

NEMA 4X (IP65) Gehäuse mit Ausschnitt.

**A.45 Batterie**

Dieses Gerät enthält eine Lithiumbatterie.

<p><b>⚠ WARNUNG</b></p> <p><b>Unsachgemäße Entfernung der Batterie kann eine Explosion verursachen.</b></p> <p>Um eine Explosion zu verhindern, rufen Sie vor Entfernung der Batterie den Micro Motion Kundendienst an. Die Batterie muss fachgerecht entsorgt werden.</p>
--

**A.46 Ex- Zulassungen**

**UL und CSA-Zulassungen**

Class I, Div. 2, Groups A,B,C und D

**ATEX**


Zone 2, gemäss ATEX Richtlinie (94/9/EC) Gruppe II, Kategorie 3G, entsprechend CENELEC prEN 50021:1998 und Kennzeichnung:

- EEx n V II T4
- KEMA 97 ATEX 4940 X
- Umgebungstemperature –20 bis +60 °C (–4 bis +140 °F)


## Anhang B

## Gehäuseabmessungen (optional)


NEMA 4X (IP65) Gehäuse für Modell 3300 oder 3500







**NEMA 4X (IP65) Gehäuse für Modell 3300 oder 3500 (Fortsetzung)**




**NEMA 4X (IP65) Gehäuse für Modell 3300 oder 3500 (Fortsetzung)**




**NEMA 4X (IP65) Gehäuse für Modell 3100 Relais**





**NEMA 4X (IP65) Gehäuse für Modell 3100 Relais (Fortsetzung)**



**NEMA 4X (IP65) Gehäuse für Modell 3100 Relais (Fortsetzung)**



**Sektion A - A**



# Anhang C

# Instandhaltung und Austausch der Warnhinweisschilder

## C.1 Instandhaltung und Austausch der Warnhinweise

Die Micro Motion Warnhinweise sind gemäß der ANSI-Empfehlung Z535.4 gestaltet. Sollte eines der unten gezeigten Warnschilder unleserlich oder beschädigt sein bzw. ganz fehlen, dann sollten Sie dieses unverzüglich ersetzen.


Ersatz erhalten Sie von Micro Motion:

- innerhalb Deutschlands: 0800-182 5347 (gebührenfrei)
- ausserhalb Deutschlands: +31-318-495 610


## C.2 Warnhinweise auf dem Gerät

Zum Meß- und Steuersystem der Serie 3000 gehören folgende Warnhinweise.


### Warnhinweis 3300215k



### Warnhinweis 3100436



### Warnhinweis 3300709





# Auflagen zur Reinigung und Warenrücksendung

In Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen und zur Gewährleistung einer sicheren Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter von Fisher-Rosemount/Micro Motion wurden die folgenden Rückgabe- und Reparaturbedingungen verfasst. Diese Auflagen sind genau einzuhalten.

Warenrücksendungen die nicht den nachfolgenden Anforderungen entsprechen können NICHT weiterbearbeitet werden. Wenn Micro Motion nachweislich Kontaminationen feststellt, müssen wir den Sensor auf IHRE KOSTEN reinigen lassen, nachdem wir Sie über die Kontamination informiert haben.

1. Die Geräte müssen vor dem Versand zu Fisher-Rosemount/Micro Motion VOLLSTÄNDIG gereinigt und dekontaminiert werden. Dieses gilt für die Messrohre, das Sensorgehäuse und die Auswerteelektronik, sowie für alle weiteren Teile welche von Produkt- oder Reinigungssubstanzen kontaminiert sein können.
2. Eine Dekontaminierungserklärung ist für alle Prozessflüssigkeiten ERFORDERLICH, mit denen die Geräte in Berührung gekommen sind. Dieses gilt auch für Medien, die zur Reinigung verwendet wurden. Eine neutrale/blanko Dekontaminierungserklärung finden Sie auf Seite 102. Verwenden Sie diese für alle Warenrücksendungen an Micro Motion und vervollständigen sie Diese bevor Sie die Geräte zurücksenden.
3. Wurde das Gerät im Nahrungsmittelbereich eingesetzt, für den keine Dekontaminierungserklärung verfügbar ist, so kann eine Liste aller verwendeten Prozessmedien sowie die Bestätigung einer Dekontaminierung akzeptiert werden.
4. Eine Nummer für die Reparatur- und Gewährleistungs- Anforderung (RGA) bekommen Sie vom Micro Motion Service Center: 0031 (0) 318 495610. Füllen Sie das RGA Formular auf Seite 103 VOR der Rücksendung des Gerätes aus.
5. Die Dekontaminierungserklärung und die RGA müssen von aussen sichtbar an der Verpackung angebracht sein. Ist Dies nicht der Fall kann keine weitere Bearbeitung erfolgen.

# Dekontaminierungserklärung

BESTELLNUMMER: \_\_\_\_\_

ZURÜCKGESANDTE GERÄTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ALLE CHEMIKALIEN/MEDIEN MIT DENEN DAS GERÄT IN BERÜHRUNG GEKOMMEN IST!

\*BEI BEDARF ZUSÄTZLICHE SEITEN ANFÜGEN\*

PRODUKTINFORMATION(EN):

CHEMISCHE BEZEICHNUNG \_\_\_\_\_

BESCHREIBUNG \_\_\_\_\_

GESUNDHEITSGEFAHREN \_\_\_\_\_

VORSICHTSMASSNAHMEN \_\_\_\_\_

Wir bestätigen hiermit dass die zurückgesandten Geräte nach den üblichen industriellen Regeln und allen zutreffenden Vorschriften gereinigt und dekontaminiert wurden. Von den Geräten gehen keine sicherheits und gesundheitlichen Gefahren mehr aus.

NAME: \_\_\_\_\_  
(Unterschrift) (In Druckbuchstaben)

TITLE: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_ (TT/MM/JJ)

FIRMA: \_\_\_\_\_

LAND: \_\_\_\_\_

TELEFON: \_\_\_\_\_

FAX: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

# Reparatur und Gewährleistungs- Anforderung (RGA)

## Return Material Authorization (RMA)

RGA (=RMA) Number

--

Um eine RGA Nummer zu erhalten, wenden Sie sich bitte an  
das Micro Motion Kunden Center:  
Innerhalb Deutschlands: 0800-1825347  
ausserhalb Deutschlands: 0031-(0)318-495610

### Kundeninformation

Firma/Name

Kundenadresse

Kundenkontakt

Faxnummer

Telefonnummer

Auftragsnummer


### Rücksendung / Versandinformation

Firma/Name

Adresse

PLZ/Stadt

Land

Gewünschtes  
Rücksendedatum


### Information zur Warenrücksendung

Sensormodell

Sensor Seriennummer

Auftragsnummer

Flansch-Typ

Messstellenbezeichnung


Elektronikmodell

Elektronik Seriennummer

Auftragsnummer

Spannungsversorgung

Messstellenbezeichnung


### Prozessdaten

Medium

Chemische Bezeichnung

Max. Temperatur

Max. Betriebsdruck


### Auftragsinformationen

Lieferdatum

Installationsdatum

Schadensdatum

Grund der Rücksendung

Gewährleistung (Ja/Nein)


### Kalibrierdaten

mA Ausgang 1    mA Ausgang 2

Einheiten =

4 mA =

20 mA =


Frequenzausgang

Einheiten =

Durchfluss=

Frequenz =


### Grund der Rücksendung / Detaillierte Beschreibung der Störung

--

Receiving date

received by

Authorized by




# Stichwortverzeichnis

## **A**nschlüsse

- Modell 3300 bzw. 3500 mit seriellem Konverter62
- Modell 3350 bzw. 3700 mit seriellem Konverter 63
- Modell 3500 an DT-Sensor 45
- Modell 3500 an ELITE, F-Serie, D- und DL-Sensoren 43
- Modell 3700 an DT-Sensor 46
- Modell 3700 an ELITE, F-Serie, D- und DL-Sensoren 44

## Feldausführung

- Abmessungen 29
- Anschlußklemmen und Verriegelung 28
- Ausrichtung, Beispiele 27
- Beispiele Ausrichtung 27
- Eigensichere Anschlußklemmen 32
- Ein-/Ausgangsklemmen 34
- Montage an Instrumententrägern 32
- Montage an Wänden oder anderen Flächen 32
- Montagesatz 25
- Typenschild und Anschlußklemmen 27

## Gehäuse

- NEMA 4X (IP65) für Modell 3100 mit DIN schienen 91
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3100 Relais 90, 92
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3300 bzw. 3500 88
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3300 bzw.3500 87
- Schalttafelausführung mit Steckverbinder 7

## Kabel

- abgeschirmt 39
- armiert 39
- ummanteltes 38

## Karten mit Klemmenbezeichnungen RS-485 63

## Klemmenblock auf DIN-Hutschiene befestigen 42

## Person Process Interface

- Display 'Nullpunkt kalibrieren' 68
- im Betriebsmodus (Beispiel) 65
- im Konfigurationsmodus (Beispiel) 66

## Rackausführung

- Platzbedarf für ausreichende Luftzirkulation 19
- Positionen der Führungsschienen und Steckverbinder 21

- Spannungsversorgungsklemmen 22

## Relaisverdrahtung

- Anschlüsse an anzusteuernde Geräte 53
- Anschlüsse an anzusteuernde Geräte, Gleichspannungsversorgung 54
- Anschlüsse an anzusteuernde Geräte, Wechselspannungsversorgung 53
- Beispiel für 2-stufige Dosiersteuerung 58
- E/A-Kabel von Fremdhersteller 57
- Klemmenblock auf DIN-Hutschiene 50
- mit E/A-Kabel 51
- mit Modell 3700 52
- Relais von Fremdherstellern an Modell 3700 57
- Steckverbinder mit Schraubklemmen oder Lötflächen 51
- Steckverbinder mit Schraubklemmen oder Lötflächen von Fremdhersteller 56

## Installationen in Ex-Bereichen

## Schalttafelausführung

- Anschlüsse 10
- Anschlüsse für Spannungsversorgung und Erdung 10
- Auflegen der Abschirmung für E/A-Kabel zu Feldgeräten 13
- E/A-Kabel und Steckverbinder 5
- Gehäuse Abmessungen mit E/A-Kabel 6
- Installationsschritte Schalttafeleinbau 8
- Klemmenblock auf DIN-Hutschiene 12
- Klemmenblöcke Ein-/Ausgangsverdrahtung 12
- Montagesatz 4

## Symbole 2

## Abmessungen

- Feldausführung 29
- Klemmenblöcke Sensorverdrahtung 42
- NEMA 4X (IP65) für Model 3100 Relais 90
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3100 mit DIN schienen 91
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3100 Relais 92
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3300 bzw. 3500 87
- NEMA 4X (IP65) für Modell 3300 bzw.3500 88
- Rackausführung 17
- Relaisklemmenblock 50
- Schalttafelausführung mit Schraubklemmen 7
- Schalttafelausführung mit E/A-Kabel 6

## Abschirmung. *Siehe* Verdrahtung

## Alarmmeldungen. *Siehe* Störungsanalyse und -beseitigung

## Allgemeine Informationen 1

## Auflagen zur Reinigung und Warenrücksendung 95

## Ausfallinformation. *Siehe* Störungsanalyse und -beseitigung

## **D**rucker

- Ausführen des Drucktests 64
- Konfigurieren der Druckerdaten 64

## **E**in- und Ausgangsverdrahtung. *Siehe* Verdrahtung

## Einbau

- Feldausführung 32
- Rackausführung 21
- Schalttafelausführung 8

## Einbauort

- Feldausführung 26
- Rackausführung 18

## **F**ehlererkennung. *Siehe* Störungsanalyse und -beseitigung

## **I**nbetriebsnahme 65

## Installation

- Feldausführung Modell 3350 bzw. 3700 25
- Rackausführung Modell 3300 bzw. 3500 15
- Relais von Fremdherstellern 55
- Schalttafelausführung Modell 3300 bzw. 3500 3

### CENELEC

- Modell 3300 Rackausführung 15
- Modell 3300 Schalttafel­ausführung 3
- Modell 3350 bzw. 3700 Feldausführung 26
- Modell 3500 Rackausführung 15
- Modell 3500 Schalttafel­ausführung 3

### UL oder CSA

- Modell 3300 bzw. 3500 Rackausführung 15
- Modell 3300 bzw. 3500 Schalttafel­ausführung 3
- Modell 3350 bzw. 3700 Feldausführung 26

### Kabel

- Anforderungen für die CE-Kennzeichnung 40
- Kabelverschraubungen 38
- Temperaturbereiche für Kabelummantelungen 40
- Typen 38
- und Vorbereitung von Schutzrohren 38

### Konfiguration

- Binärausgänge für Relaisansteuerung 59
- Modus 66
- Software für Relaisversorgung 48

### Konfigurieren

- Druckerdaten 64

### Konverter

- RS-232
- Bestellung oder Spezifizierung 61
- RS-485 Verdrahtungsanschlüsse 61

### Kundendienst 70

### Montage

- Ein-/Ausgangsklemmenblock 12
- Relaisklemmenblock 50
- Sensorklemmenblock 42

### NEMA 4X (IP65) Gehäuse

- für Modell 3100 Relais 90
- für Modell 3100 Relais mit Ausschnitt 92
- für Modell 3100 Relais mit DIN Schienen 91
- für Modell 3300 bzw. 3500 87
- für Modell 3300 bzw. 3500 mit Ausschnitt 88
- für Modell 3300 bzw. 3500 mit DIN Schienen 88

### Nullpunkteinstellung

- Ausführen 68
- Fehler bei 69

### Person Process Interface 65

- Display 'Nullpunkt kalibrieren' 68
- im Betriebsmodus (Beispiel) 65
- im Konfigurationsmodus (Beispiel) 66
- Umgehung der Paßworteingabe 66

### Relais. *Siehe* Installation, Verdrahtung

### Schutzrohre 38

- Sensorverdrahtung. *Siehe* Verdrahtung
- seriellen Konverter. *Siehe* Druckereinrichtung, Verdrahtung
- Spannungsversorgung. *Siehe* Verdrahtung
- Spezifikationen
- Relais von Fremdherstellern 49
- Störungsanalyse und -beseitigung
- Drucktests 64
- Fehlerkennung Ausgangssignale 69
- Fehlerkennung/Ausfallinformation 69
- Symbole 2

### Technische Daten

- Modell 3100 Zubehör 86
- Modell 3300 71
- Modell 3350 75
- Modell 3700 82

### Über dieses Handbuch 1

### Verdrahtung

#### Abschirmung

- Ein-/ Ausgangsverdrahtung Rackausführung 23
- Klemmenblock mit E/A-Kabel 12
- Modell 3350 bzw. 3700 35
- Schraubklemmen Schalttafel­ausführung 11
- Modell 3700 Ein-/Ausgangsklemmen 35

#### Rackausführung

- Ein-/Ausgangslöt­klemmen 23
- Ein-/Ausgangsschraub­klemmen 23
- Spannungsversorgung 22

#### Relais

- Anschlüsse an anzusteu­ernde Geräte 58
- Anschlüsse an Auswerteelektronik 51
- Anschlüsse von Auswerteelektronik 56

#### RS-485

- Anschlüsse Modell 3350 bzw. 3700 63
- Anschlüsse Modell 3300 bzw. 3500 62

#### RS-485 Anschlüsse 62

#### Schalttafel­ausführung

- Schraubklemmen für Ein-/Ausgänge 11

#### Sensor

- Anschlüsse an Auswerteelektronik 40, 41
- Auswerteelektronikklemmen­bezeichnungen 41
- Klemmen­bezeichnungen am Sensor 40

#### Spannungsversorgung

- Feldausführung 33
- Schalttafel­ausführung 9

### Warenrücksendung

- zur Reinigung, Reparatur 95

### Zulassungen

#### CENELEC

- Modell 3300 74
- Modell 3350 77
- Modell 3500 81
- Modell 3700 84

#### UL und CSA

- Modell 3300 74
- Modell 3350 77
- Modell 3500 81
- Modell 3700 84





Besuchen Sie uns im Internet auf  
**[www.micromotion.com](http://www.micromotion.com)**

**MICRO MOTION HOTLINE ZUM NULLTARIF!**  
**Tel 0800-182 5347 / Fax 0800-181 8489**  
(nur innerhalb von Deutschland)

**Emerson Process Management  
GmbH & Co OHG**  
Zentrale (Vertriebsbüro-Wessling)  
Argelsrieder Feld 3  
82234 Wessling  
Deutschland  
T (08153) 939 - 0  
F (08153) 939 - 172

**Emerson Process Management  
GmbH & Co OHG**  
Vertriebsbüro-Schkopau  
Bau X 158, Zi. 311  
06526 Schkopau  
Deutschland  
T (03461) 49 - 4790  
F (03641) 49 - 2945

**Emerson Process Management  
GmbH & Co OHG**  
Vertriebsbüro-Haan  
Rheinische Straße 2  
42781 Haan  
Deutschland  
T (02129) 553 - 0  
F (02129) 553 - 172

**SYSTECH**  
Systemtechnik GmbH  
Gruberstraße 5  
91207 Lauf / Pegn.  
Deutschland  
T (09123) 9411 - 0  
F (09123) 9411 - 33

**Emerson Process Management  
GmbH & Co OHG**  
Vertriebsbüro-Seevetal  
Reiherstieg 6  
21217 Seevetal  
Deutschland  
T (040) 76 91 70 - 0  
F (040) 76 91 70 - 99

**Emerson Process Management  
GmbH & Co OHG**  
Vertriebsbüro-Bensheim  
Robert-Bosch-Str. 21  
64625 Bensheim  
Deutschland  
T (06251) 10 73 - 0  
F (06251) 10 73 - 66

**Emerson Process Management  
GmbH & Co OHG**  
Vertriebsbüro-Stuttgart  
Nordbahnhofstr. 105  
70191 Stuttgart  
Deutschland  
T (0711) 95 59 29 - 0  
F (0711) 95 59 29 - 20

**SMR GmbH**  
Pankowerstraße 8 b  
21502 Geesthacht  
Deutschland  
T (04152) 80 97 - 33  
F (04152) 80 97 - 34

**SCHWEIZ  
Emerson Process Management AG**  
Blegistraße 21  
6340 Baar-Walterswil  
Schweiz  
T (0041) (41) 76 861 - 11  
F (0041) (41) 76 187 - 40

**ÖSTERREICH  
Emerson Process Management AG**  
Industriezentrum NÖ Süd  
Straße 2a, Obj. M29  
2351 Wr. Neudorf  
Österreich  
T (0043) (2236) 6 07  
F (0043) (2236) 6 07 - 44

**AMS GmbH**  
Apelsteinallee 22  
04416 Leipzig / Wachau  
Deutschland  
T (034297) 76 - 300  
F (034297) 76 - 320

